

## 不適合情報

2018年11月30日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	中央制御室換気空調系冷凍機(B)油フィルタ弁蓋フランジ部に微量の油染みを確認した。拭き取り済み。当該フランジ部を点検・修理。	
2	2号機	高電導度廃液系排水槽(B)ポンプ(B)の動作不良を確認した。当該事象の原因調査し点検・修理。	
3	4号機	海水熱交換器建屋の海水ストームドレン排水槽ポンプの点検時、軸受部の嵌め合い寸法が管理値を超えていることを確認した。当該軸受を交換。	
4	7号機	残留熱除去系圧力抑制プール水吸込隔離弁の弁体シート表面に浅いひび割れを確認した。当該弁体を交換。	
5	その他	免震重要棟において、事故時監視システムⅡ系記憶装置(4台中の1台)に故障を確認した。当該装置を点検・修理。なお、事故時監視システムⅠ系の伝送により機能に問題ないことを確認。	