

不適合情報

2019年1月10日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	非常用ディーゼル発電機(B)燃料油ドレンタンク液位スイッチに動作不良を確認した。当該液位スイッチを点検・修理。なお、燃料油ドレンタンク液位スイッチ単体の不具合のため、非常用ディーゼル発電機(B)の機能に影響なし。	2019/01/08	
2	5号機	非放射性スチームドレン移送系収集タンク(A)入口第二弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2019/01/06	
3	6号機	取水口パー回転式除塵装置(E)の点検時、駆動装置位置調整台座に腐食を確認した。当該台座を交換。	2019/01/08	
4	その他	水処理設備空気脱湿器(A)にタイマーの停止および動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/01/08	
5	その他	事務本館内においてニュースアトム返信ハガキ(10枚)に紛失の疑いがあることを確認した。当該事象の原因を調査。 【2019年1月9日公表済み】 http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/info/pdf/2018/31010901p.pdf	2019/01/08	