

不適合情報

2019年1月17日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)冷水ドレン抜弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/01/11	
2	6号機	ダスト放射線モニタ(B)制御盤の伝送ユニットに異常を示す警報の発生および動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、停止期間中は代替測定を実施。	2019/01/11	
3	6号機	タービン建屋西側(屋外)での掘削作業時、埋設ケーブル(消火栓表示灯電源)を損傷させたことを確認した。当該ケーブルを修理。なお、事象について柏崎消防本部に連絡済み。	2019/01/16	
4	その他	免震重要棟においてIPネットワーク用機器(バックアップ側)に異常を示す警報の発生を確認した。当該機器を交換済み。	2019/01/15	