

不適合情報

2019年1月21日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	原子炉安全の観点から見たグレード
1	6号機	高圧電源盤6Cの点検に伴う電源停止操作において、安全処置の不備により計算機用静止型無停電電源装置6Aに停電が発生したことを確認した。直ちに是正し電源復旧済み。当該事象の原因を調査。なお、停電による影響がないことを確認済み。	2019/01/17	GⅢ以下

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	取水口除塵装置洗浄水ポンプ(C)渦巻ストレーナの網に腐食による貫通を確認した。当該部を点検・修理。	2019/01/16	
2	4号機	タービン系制御装置(冷却水A系)に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。なお、負荷機器の切替により復旧済みおよびプラントへの影響なし。	2019/01/17	
3	6号機	原子炉建屋(管理区域)の天井梁に古いタバコの吸い殻を発見した。当該タバコを回収。	2019/01/16	
4	6号機	原子炉区域・タービン区域送風機(A)風量調整用ダンパーに動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	2019/01/17	
5	その他	大湊側補助ボイラー4B給水入口弁の弁棒付け根部から微量な水の漏えいを確認した。汚染なし、拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	2019/01/15	