

## 不適合情報

2019年2月12日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	サービス建屋加湿器(A)の点検時、加湿器が起動しないことを確認した。当該加湿器を点検・修理。	2019/02/05	
2	6号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩装置の入口試料採取配管自動減圧装置に異常を示す警報の発生を確認した。当該機器を点検・修理。	2019/02/04	
3	6号機	原子炉区域・タービン区域送風機(B)風量調整用ダンパーに動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	2019/02/07	
4	その他	固体廃棄物処理建屋固定型化処理装置のモルタル混練機セメント投入口エリア監視カメラに異常を示す警報の発生および動作不良を確認した。当該カメラを点検・修理。	2019/02/04	
5	その他	1号機サービス建屋放射線測定室に設置している放射線測定器の起動時に、故障を示す警報が発生し起動しないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/02/06	