

不適合情報

2019年2月13日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	補機冷却水用取水口除塵装置(A)ストレーナ自動空気抜元弁にハンドル部の折損を確認した。当該弁を点検・交換。	2019/02/07	
2	1号機	タービン補機冷却水系熱交換器(A)貝殻除去装置差圧計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2019/02/07	
3	7号機	原子炉区域・タービン区域排風機の点検時、軸受部に焼付きを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2019/02/05	
4	その他	荒浜側補助ボイラー給水タンク(B)水位調整弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/02/07	