

不適合情報

2019年3月27日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-nc/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	海水熱交換器建屋換気空調設備の点検時、換気空調ダクトおよびフランジ、サポートに軽微な腐食を確認した。当該部を点検・修理。	2019/03/20	
2	2号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機のオイル溜め油面計に動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2019/03/20	
3	2号機	放射性廃棄物処理設備粉末樹脂沈降分離槽ハッチ室の除染シンク純水補給水系元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/03/23	
4	3号機	放射性廃棄物処理設備低電導度廃液系収集槽(B)に異常を示す警報が発生し、液位計の動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2019/03/24	
5	5号機	中央制御室換気空調設備の点検時、再循環フィルタ装置活性炭フィルタの差圧指示値が管理値を超えていることを確認した。当該フィルタを交換。	2019/03/19	
6	6号機	コントロール建屋計測制御電源盤区域(B)排風機逆流防止ダンパーが近傍に設置された作業足場と干渉し動作していないことを確認した。当該足場を撤去。	2019/03/20	
7	7号機	中央制御室においてタービン系制御盤に故障を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。	2019/03/25	
8	7号機	コントロール建屋ケーブルトレンチ内のケーブル(1本)に被覆の損傷および放電痕を確認した。当該事象の原因を調査。	2019/03/25	