

不適合情報

2019年4月10日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	計装用圧縮空気系気水分離器(B)出口逆止弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2019/04/04	
2	6号機	非常用ディーゼル発電機(6B)発電機カップリング側軸受け油面計に微量な油の滲みを確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	2019/04/05	
3	6号機	制御棒駆動系水圧制御ユニットの窒素ガス充填時、窒素容器取合フランジ部に窒素ガスの漏えいを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/04/08	