

## 不適合情報

2019年5月13日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	高圧炉心スプレディーゼル補機冷却海水系ポンプ電動機軸受部(カップリング側)にグリースの滲みを確認した。拭き取り実施済み。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/05/08	
2	5号機	低圧電源盤(5D-2)地絡検知指示計に異常を示す指示の発生を確認した。当該事象の原因を調査。	2019/05/01	