

**不適合情報**

2019年5月14日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-nc/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	復水脱塩塔樹脂移送水流量指示計に指示不良を確認した。当該指示計を点検・修理。	2019/05/04	
2	1号機	サービス建屋応急処置室出入口扉の施錠シリンダーに動作不良を確認した。当該部を点検・修理。	2019/05/02	
3	2号機	原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系のポンプ用ホイストに動作不良を確認した。当該ホイストを点検・修理。	2019/05/08	
4	3号機	濃縮廃液タンク(A) 出口ライン洗浄水止め弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/05/09	
5	5号機	高電導度廃液系濃縮装置・固化系乾燥機・固化系ミストセパレータ用ホイストの電源表示灯箱の受電ランプが点灯していないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/04/30	
6	5号機	サービス建屋送風機(A)の逆流防止ダンパに閉固着(5箇所)を確認した。当該ダンパを点検・修理。	2019/05/09	
7	6号機	換気空調補機常用冷却水系ポンプ(E)ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/05/08	
8	6号機	パージ用排風機の吸込圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2019/05/09	
9	その他	大湊側焼却炉建屋排気筒放射線モニタリチウムサンプリング装置サンプルポンプ(A)の流量低下を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、サンプルポンプ(B)の運転により機能への影響なし。	2019/05/01	