

不適合情報

2019年5月15日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉ウェルプールライナードレン検出下部弁に開固着を確認した。当該弁を点検・修理。	2019/05/13	
2	5号機	原子炉建屋1階(管理区域)北西側二重扉外側扉にパッキンの破損を確認した。仮復旧済み。当該部を点検・修理。	2019/05/11	
3	6号機	コントロール建屋計測制御電源盤区域(C)排気風量調整用ダンパーに動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	2019/05/13	
4	7号機	残留熱除去系試験用調節弁(A)の点検時、バックシート部に線状の傷があることを確認した。当該部を修理。	2019/05/09	
5	その他	大湊側焼却設備灰ボックス灰投入扉の位置検出スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	2019/05/10	