

## 不適合情報

2019年5月16日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	環境改善用冷水ポンプ(A)吸込圧力計に指示不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/05/12	
2	1号機	環境改善用冷水ポンプ(B)吐出圧力計に指示不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/05/12	
3	2号機	原子炉区域・タービン建屋排水槽ポンプ運転記録計インクリボンに動作不良を確認した。当該部を点検・修理。	2019/05/11	
4	7号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(B)2次バント弁(空気作動弁)駆動部エアバルブに微量な空気漏れを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/05/10	
5	7号機	原子炉補機冷却水系熱交換器(A)室火災報知器の誤動作を確認した。煙・発煙がないことを確認済み。当該事象の原因を調査。	2019/05/13	