

不適合情報

2019年5月24日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	排気筒放射線モニタサンプルポンプ(A)にサンプル流量の異常を示す警報が発生したことを確認した。 当該事象の原因を調査し点検・修理	2019/05/20	
2	6号機	タービン補機冷却水系計装配管元弁ハンドル固定部に損傷を確認した。当該ハンドルを修理。	2019/05/16	