

不適合情報

2019年5月27日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	非常用補機中間ループ系ポンプ(B)電動機軸受部(カップリング側)に微量なグリースの滲みを確認した。拭き取り実施済み。当該電動機を点検・修理。	2019/05/21	
2	3号機	原子炉建屋1階(管理区域)北西側二重扉内側扉に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/05/22	
3	7号機	取水電源設備低圧電源盤(2B)の点検時、主回路に管理値を超える絶縁抵抗値の低下を確認した。当該事象の原因を調査。	2019/05/22	