

不適合情報

2019年 6月20日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	所内低圧電源盤(5B-3)に地絡を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。	2019/06/14	
2	5号機	制御棒駆動機構駆動水流量調節弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。なお、制御棒制御機能に影響なし。	2019/06/17	
3	5号機	制御棒駆動機構駆動水流量調節弁駆動用圧力計に指示不良を確認した。当該計器の使用状況を確認し取り外しを検討。	2019/06/17	
4	6号機	湿分分離加熱器第2段加熱器(A1)加熱蒸気減圧弁の駆動用空気供給部から微量な空気漏れを確認した。当該部を点検・修理。	2019/06/17	