

不適合情報

2019年 6月24日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	原子炉安全の観点から見たグレード
1	その他	6月18日、山形県沖での地震発生時、安全協定に基づく通報連絡において使用済み燃料プールの冷却電源に関する記載事項に誤記があったことを確認した。直ちに誤記を訂正し再連絡済み。当該事象の原因を調査し再発防止を検討。	2019/06/18	G III 以下

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	非常用ディーゼル発電機(A)空気圧縮機吐出逆止弁および空気圧縮機(A-1)本体付逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/06/18	
2	4号機	原子炉建屋付属棟中地下4階(管理区域)水素イオン濃度計ラック/空気作動弁ユニット室の高電導度廃液系機器排水口の現場番号(N-B401B)表記に誤記を確認した。当該表記を修正。	2019/06/20	
3	4号機	原子炉建屋付属棟中地下4階(管理区域)水素イオン濃度計ラック/空気作動弁ユニット室の高電導度廃液系機器排水口の現場番号(N-B402B)表記に誤記を確認した。当該表記を修正。	2019/06/20	
4	7号機	換気空調補機非常用冷却水系ポンプ(C)吸込弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/06/19	