

不適合情報

2019年 6月25日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B)冷媒吸込圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2017/06/20	
2	5号機	電解鉄イオン注入系海水供給ポンプクエンチング水調節弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/06/20	
3	その他	レンタル計測器の定期校正時、直流電圧電流発生器(1台)、デジタルマノメーター(4台)の精度が管理値を超えていることを確認した。当該計測器を校正。測定記録の妥当性を評価。	2019/06/20	
4	その他	非常対策時に使用する要領書(手順書)の図面に誤記を確認した。当該誤記を訂正。	2019/06/20	