

**不適合情報**

2019年 6月27日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)他計装品の点検期限が他設備の点検工程と重複することから、点検期限の延長が必要なことを確認した。なお、点検期限延長の妥当性について評価済み。	2019/06/24	
2	1号機	荒浜側補助ボイラー(5A)変圧器冷却ファンの点検時、電動機(9台)の軸受と回転子の嵌め合い寸法が管理値を逸脱していることを確認した。当該機器を修理。	2019/06/21	
3	4号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(A)(B)出口流量記録計に異常を示す表示の発生を確認した。当該記録計を点検・修理。	2019/06/22	
4	5号機	電解鉄イオン注入系海水供給ポンプオイルシール部から微量な水の漏えいを確認した。拭き取り実施済み。当該ポンプを点検・修理。	2019/06/21	
5	5号機	取水口除塵装置洗浄ポンプ(B)ストレーナー出口圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2019/06/23	
6	6号機	コントロール建屋計測制御電源盤区域(B)送排風機室防排煙ダンパーに動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	2019/06/23	
7	7号機	原子炉区域・タービン区域排風機(B)出口側逆流防止ダンパーに動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	2019/06/21	