

不適合情報

2019年 7月10日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉建屋地下4階(管理区域)北西通路の可燃物ゴミ箱に汚染物品が廃棄されていることを確認した。汚染物品を回収。当該事象の原因を調査。なお、通路およびゴミ箱に汚染のないことを確認済み。	2019/07/05	
2	2号機	所内蒸気戻り系Y形ストレーナードレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/07/04	
3	2号機	原子炉補機冷却水系ポンプ(B)ケーシングベント弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/07/06	
4	4号機	復水器水室計装ラック内の計器、計装配管および弁に腐食を確認した。当該計器および機器を点検・修理。	2019/07/05	
5	5号機	ほう酸水注入系試験タンク出口弁または吸込側逃し弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/07/03	
6	6号機	低電導度廃液系サンプルポンプ吐出第6号機復水貯蔵槽移送弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/07/06	
7	7号機	計算機用静止型無停電電源装置室水密扉のロック機構に動作不良を確認した。当該扉を点検・修理。	2019/07/03	
8	その他	社内ガイドで定めている管理区域備品倉庫定例巡視点検(6月分)が実施されていないことを確認した。当該倉庫の巡視点検を実施。当該事象の原因を調査。	2019/07/08	