

不適合情報

2019年 7月19日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	非常用ディーゼル発電機(1A)No. 12シリンダークランクケースドア下部から微量な油が受けパン内に滴下していることを確認した。当該部を修理。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2019/07/15	
2	4号機	電解鉄イオン海水供給ポンプオイルシール部に油の漏えいを確認した。当該ポンプを点検・修理。	2019/07/12	
3	4号機	電解鉄イオン注入系電解槽ドレン弁(A)または(B)のいずれかがシートパスしていることを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/07/12	
4	7号機	安全系論理演算装置2系のうち1つに故障を示す警報の発生を確認した。当該機器を点検・修理。なお、残りの1系統にて機能確保されているためプラントへの影響なし。	2019/07/13	
5	その他	大湊側補助ボイラー建屋非放射性ストームドレン移送系排水槽吐出配管にごく小さな孔が発生し、微量な水の滴下を確認した。受けパン設置済み。当該配管を交換。	2019/07/16	