

**不適合情報**

2019年 7月25日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

## 1. GIグレード 0件

## 2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	原子炉安全の観点から見たグレード
1	2号機	高電導度廃液系サンプル槽(A)液位計の点検時、誤って低電導度廃液系集水槽(A)液位計の電源を停止し、異常を示す警報を発生させたことを確認した。直ちに電源を復旧し警報を解除。当該事象の原因を調査。	2019/07/22	

## 3. GIIIグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	電解鉄イオン注入系ストレーナに警報設定値より低い指示値で異常を示す警報が発生することを確認した。当該計器点検・修理。	2019/07/19	
2	3号機	原子炉建屋2階(非管理区域)南東コーナー屋上扉のハンドルロック機構に損傷を確認した。当該扉を修理。	2019/07/22	
3	3号機	廃スラッジ系・濃縮廃液系液位記録計の印字部に動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2019/07/22	
4	6号機	放射性廃棄物処理建屋の電気品区域給気ダクト建屋貫通部に錆の発生を確認した。当該ダクトを点検・修理。	2019/07/19	
5	6号機	サービス建屋換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)継電器の動作不良により異常を示す警報が解除できないことを確認した。当該継電器を点検・修理。	2019/07/19	
6	その他	セルフエアセット(携行式呼吸保護具)の点検時、予備ポンペのそく止弁に空気漏れを確認した。当該弁を修理。	2019/07/23	
7	その他	エアラインセット(呼吸保護具)の点検時、空気清浄機用耐圧ホースにひび割れを確認した。当該ホースを交換。	2019/07/23	