

## 不適合情報

2019年 7月30日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	燃料チャンネル着脱機巻上電動機の配線用しゃ断器に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査。	2019/07/22	
2	2号機	復水ろ過装置粉末樹脂沈降分離槽(C)液位計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2019/07/25	
3	その他	No. 2ガスタービン発電機車に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/07/25	