

不適合情報

2019年12月16日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	復水器連続洗浄ボール捕集器ピットの排水が出来ないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/12/10	
2	4号機	海水熱交換器建屋地下2階(非管理区域)南西部壁面下部から地下水の浸み出しを確認した。浸み出した地下水は排水口に流れ込み他設備への影響なし。当該箇所を点検・補修。	2019/12/11	
3	その他	大湊側焼却設備プロパンガス供給系統切替時、A系ヘッダーの圧力が上昇せず異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/12/10	