

不適合情報

2020年1月22日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	水処理建屋漏電しゃ断器点検時、空調室内機用しゃ断器に動作不良を確認した。当該しゃ断器を修理。	2020/01/16	
2	3号機	気体廃棄物処理系排ガス復水器(B)液位検出器に動作不良を確認した。当該検出器を点検・修理。	2020/01/17	
3	4号機	原子炉建屋地下2階(管理区域)北側格納容器計装用配管貫通部室内の原子炉隔離時冷却系配管床貫通部防塵カバーに破れを確認した。当該カバーを交換。	2020/01/17	
4	5号機	取水口除塵装置洗浄ポンプ運転時、渦巻きストレーナー(A)の上蓋フランジ部から微量な海水の漏えいを確認した。当該フランジ部を点検・修理。	2020/01/17	
5	5号機	中央制御室警報データ収集装置ディスプレイにノイズが発生し警報履歴が確認できないことを確認した。当該ディスプレイを交換。なお、データ収集機能に問題なし。	2020/01/18	
6	5号機	放射性廃棄物処理設備区域排風機(B)ファン軸受油面計の窓に微量な油しみがあることを確認した。当該計器を点検・修理。	2020/01/20	
7	6号機	換気空調補機非常用冷却水系ポンプ(D)吐出弁弁棒付け根部に微量な水の漏えいを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/01/07	
8	7号機	非常用ディーゼル発電機(C)非常用給気フィルタ(32枚)に破損があることを確認した。当該フィルタを交換。なお、破損による非常用ディーゼル発電機への影響なし。 (パフォーマンス向上会議で不適合以外の管理から不適合としての管理を指示された事象)	2019/12/11	