

不適合情報

2020年1月23日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	燃料取替エリア排気放射線モニタ記録計の指示値が下限を逸脱していることを確認した。当該計器を点検・修理。	2020/01/18	
2	1号機	残留熱除去系封水ポンプメカニカルシールに微量な水の漏えいを確認した。当該シール部を点検・修理。	2020/01/20	
3	2号機	原子炉格納容器パージ用空気吹出口周辺に錆片が飛散していることを確認した。当該箇所を清掃。当該事象の原因を調査。	2020/01/20	
4	3号機	原子炉格納容器パージ用空気吹出口周辺に錆片が飛散していることを確認した。当該箇所を清掃。当該事象の原因を調査。	2020/01/20	
5	4号機	原子炉格納容器パージ用空気吹出口周辺に錆片が飛散していることを確認した。当該箇所を清掃。当該事象の原因を調査。	2020/01/19	
6	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)点検時、自動電圧調整器盤の基板に不良があることを確認した。当該機器を修理。	2020/01/17	
7	5号機	電力ケーブル用洞道(北側)給気フィルタ(1枚)が脱落していることを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2020/01/17	