

**不適合情報**

2020年1月30日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	燃料プール冷却浄化系ポンプ(A)起動時、吐出流量が警報値を超え停止したことを確認した。当該事象の原因を調査。なお、燃料プール冷却浄化系ポンプ(B)にて、燃料の冷却に影響なし。	2020/01/24	
2	2号機	非常用ガス処理系(A)ドレン水封水位計に動作不良を確認した。当該計器の点検・修理。	2020/01/27	
3	5号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機ディタンク室給気用二酸化炭素消火設備ダンパーに動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	2020/01/23	