

不適合情報

2020年2月26日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	タービン補機冷却水系ポンプ(A)反カップリング側軸受にエアブリーザー(フィルタ)の固定ネジが空回りして外れないことを確認した。当該設備を点検・修理。	2020/02/19	
2	6号機	サービス建屋消火系給水元弁にシートバス発生を確認した。当該弁を点検・修理。	2020/02/19	
3	その他	大湊側焼却設備排ガスプロア吸込弁電磁弁に空気漏れを確認した。当該電磁弁を点検・修理。	2020/02/19	