

**不適合情報**

2020年3月12日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	原子炉補機冷却水系ポンプ(A)吸込弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/03/09	
2	2号機	原子炉建屋付属棟高電導度廃液系排水槽ポンプ(D)電源しゃ断器に動作不良を確認した。当該機器を点検・修理。	2020/03/06	
3	4号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)起動回数制限計に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/02/22	
4	その他	備品照合実施時、発電所構内においてデジタルカメラ(1台)を紛失したことを確認した。デジタルカメラを捜索。当該事象の原因を調査。	2020/03/06	