

不適合管理状況(9月審査分)

1. Aグレード 1件

発見日	号機	件名
2007/8/28	3号機	送電ケーブル用ダクト内(非管理区域)におけるけが人の発生について(8月29日お知らせ済み) 《概要》 8月28日午後4時20分頃、発電所構内の3号機送電ケーブル用ダクト内(非管理区域)において、漏水箇所の止水作業を行っていた協力企業の作業員がコンクリートに穴を開けていた際、穴開け用ドリルに左手のゴム手袋が巻き込まれ、左手薬指を切断したため、業務車で病院に搬送した。 《ホームページ掲載》 2007/08/29 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19082901p.pdf

2. Bグレード 8件

発見日	号機	件名
2007/7/13	5号機	原子炉冷却材再循環系設備検査における原子炉冷却材再循環ポンプB号機軸振動値高について
2007/8/22	1号機	原子炉建屋内におけるタバコの吸殻について
2007/8/30	5号機	原子炉冷却材再循環系設備検査における検査用計器の精度の考え方の未記入について
2007/8/31	6号機	タービン建屋 東側通路でのタバコの吸殻について
2007/9/4	1号機	タービン建屋 東側通路でのタバコの吸殻について
2007/9/5	1号機	タービン建屋におけるけが人の発生について 《ホームページ掲載》 2007/09/06 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19090601p.pdf
2007/9/6	1号機	復水器室のタバコの吸殻について
2007/9/12	7号機	使用済燃料構内輸送作業における身体汚染の発生について

3. Cグレード 79件

発見日	号機	件名
2007/7/19	7号機	【中越沖地震】コントロール建屋 プロセス計算機室床板のズレについて
2007/8/2	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 スプリングハンガ配管サポートインジケータの指示値のズレについて
2007/8/7	その他	【中越沖地震】開閉所 南新潟幹線1号主回路端子部の亀裂について
2007/8/17	その他	【中越沖地震】開閉所 南新潟幹線2号主回路端子部の亀裂について

発見日	号機	件名
2007/8/20	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 送風機室天井のひびについて
2007/8/22	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 ホットシャワードレン系収集タンク(A)スカート内の異物について
2007/8/22	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 デミスタ・蒸発缶室床面のひびについて
2007/8/22	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 ホットシャワードレン系収集タンク(A)廻り壁面止水跡の膨れについて
2007/8/22	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 高電導度廃液系バルブ室サポート脇コンクリート片の外れについて
2007/8/22	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋・タービン建屋間パイプスペース内配管上の水滴痕について
2007/8/23	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 南側通路壁からの水しみについて
2007/8/23	2号機	構内保管物品の保管容器への入れ忘れについて
2007/8/27	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 南西側階段室壁面のひびおよび塗装のはく離について
2007/8/27	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 排気隔離弁室の原子炉区域排気鋼板ダクト壁貫通部近傍壁面のひび等について
2007/8/27	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 可燃性ガス濃度制御系再結合器(A)のベースと基礎の境界部の塗装表面のひびについて
2007/8/27	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 可燃性ガス濃度制御系再結合器(B)基礎部(西側)のひびについて
2007/8/27	6号機	リミットスイッチ接点の接点ズレについて
2007/8/27	6号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却系熱交換器室壁のひびについて
2007/8/28	3号機	給水流量評価報告書における旧様式の使用について
2007/8/28	3号機	【中越沖地震】取水路目地部のズレについて
2007/8/28	その他	【中越沖地震】焼却設備 1次セラミックフィルタBエレメントの破損について
2007/8/29	4号機	【中越沖地震】励磁変圧器非相分離母線内部赤相導体支持碍子の破損について
2007/8/29	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去系サーベランス時の原子炉補機冷却海水系負荷電流の逸脱について
2007/8/30	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)非常用送風機(B) 電動機シャフト(羽根車との嵌合部)の指示模様について
2007/8/30	6号機	【中越沖地震】コントロール建屋 給気ダクトの吹出口の外れについて
2007/8/31	1号機	非常用ディーゼル発電機(A) ピストンピンの腐食について
2007/8/31	2号機	電気油圧式制御装置スペースヒータ(B)用ファンの過負荷トリップについて
2007/8/31	2号機	【中越沖地震】焼却炉建屋 2次セラミックフィルタA エレメントの破損について
2007/8/31	その他	【中越沖地震】気象観測装置 ドップラーソーダのアンテナの傾斜について

発見日	号機	件名
2007/9/3	1号機	【中越沖地震】海水ストームドレン移送系サンプポンプ用電動機の巻線抵抗値不良について
2007/9/3	1号機	発電所構内における蜂刺されについて 《ホームページ掲載》2007/09/04 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19090401p.pdf
2007/9/3	2号機	原子炉建屋 大物搬出入口外側扉表示灯の不良について
2007/9/3	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 使用済燃料プール内制御棒貯蔵ハンガーにおける制御棒の所定の仮置き位置からのわずかなズレについて
2007/9/3	3号機	【中越沖地震】3/4号機連結散水設備の配管の破損について
2007/9/4	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 使用済燃料貯蔵ラック座標表示板のズレについて
2007/9/4	2号機	【中越沖地震】焼却炉建屋 2次セラミックフィルタB エLEMENTの破損について
2007/9/4	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 使用済燃料貯蔵プール内の落下物について
2007/9/4	5号機	【中越沖地震】取水路目地部の損傷について
2007/9/4	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系(A)／(C)弁室内の壁面塗装の剥がれについて
2007/9/4	7号機	【中越沖地震】スクリーンエリア 6・7号機用スクリーン装置点検用門型クレーンの損傷について
2007/9/5	1号機	計器総点検における図書の誤記等について
2007/9/5	2号機	【中越沖地震】取水路 循環水ポンプ室目地部のズレについて
2007/9/5	4号機	タービン建屋排風機(B)ボリュームダンパのズレについて
2007/9/5	4号機	【中越沖地震】主変圧器防油堤～地下タンク間の地中の油移送管の破損について
2007/9/6	その他	防護本部前におけるけが人の発生について
2007/9/6	その他	発電所構内における蜂刺されについて 《ホームページ掲載》2007/09/07 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19090701p.pdf
2007/9/7	3号機	【中越沖地震】2～3号 放射性廃棄物処理設備 移送配管ダクト内の耐震ジョイントの段差等について
2007/9/7	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 移動式炉内計装系案内管サポートのひびについて
2007/9/7	7号機	圧力抑制室ベント用出口隔離弁 閉側リミットスイッチ接点のズレについて
2007/9/10	1号機	中央制御室 換気空調系冷凍機(B) メカシール潤滑油供給ラインのフランジリークについて
2007/9/10	3号機	計器総点検における図書の誤記等について
2007/9/10	6号機	タービン天井クレーン主巻装置の動作不良について

発見日	号機	件名
2007/9/11	4号機	気体廃棄物処理系および非常用ガス処理系配管貫通部の腐食について
2007/9/11	4号機	【中越沖地震】気体廃棄物処理系・非常用ガス処理系トレンチの破損について
2007/9/11	6号機	管理区域内使用物品の搬出確認測定における携行品の汚染について
2007/9/11	7号機	原子炉建屋 オペフロギャラリー立入規制の周知漏れについて
2007/9/11	その他	キャスク保管庫電源設備異常警報の発生について
2007/9/12	1号機	電動駆動消火ポンプ インペラ 羽根出口付近の割れについて
2007/9/12	2号機	【中越沖地震】非常用ガス処理系トレンチ内コンクリート部分の損傷について
2007/9/12	7号機	使用済燃料構内輸送作業における携行品の汚染について
2007/9/12	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 燃料交換機伸縮管ガイドレール締め付けネジ頭部の破損について
2007/9/13	1号機	【中越沖地震】取水路内部目地部のズレについて
2007/9/13	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 循環水系配管の変形について
2007/9/13	7号機	主変圧器二次ブッシング絶縁油からの微量のPCB検出について
2007/9/14	1号機	【中越沖地震】放水路内部のコンクリートのひび割れおよび剥離について
2007/9/14	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 東面ブローアウトパネル下部の隙間について
2007/9/14	3号機	【中越沖地震】放水路内部のコンクリートのひびについて
2007/9/14	4号機	【中越沖地震】放水路内部のコンクリートのひびについて
2007/9/14	6号機	【中越沖地震】放水路内部のコンクリートのひびについて
2007/9/14	その他	発電所構内専用港(非管理区域)におけるけが人の発生について 《ホームページ掲載》 2007/09/18 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19091801p.pdf
2007/9/15	5号機	焼却設備排気筒放射線モニタリチウムサンプリング装置の故障について
2007/9/19	その他	事務本館エレベータ 定期自主検査における実施項目の漏れについて
2007/9/19	その他	情報センター棟エレベータ 労働基準監督署への設置報告書の提出漏れについて
2007/9/20	5号機	電気計測器点検におけるデジタルマノメータの精度不良について
2007/9/20	その他	副防護本部サービス建屋前雨よけヒサシの損傷について
2007/9/25	6号機	原子炉建屋 南側エアロック扉開閉における起動領域モニタ(E)の指示変動について

発見日	号機	件名
2007/9/27	1号機	残留熱除去海水系ポンプ(A)(C)インペラ等の腐食および指示模様について
2007/9/27	1号機	【中越沖地震】仮置き中の気水分離器の仮置き用脚部およびびガイドピンの変形について
2007/9/27	4号機	サブレーションプール水温度記録計 点検前データの精度外について

4. Dグレード 239件

発見日	号機	件名
2007/7/3	1号機	圧力抑制室塗膜部の劣化について
2007/7/13	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)空気圧縮機(A2)用電動機の軸受部ハメアイ寸法の判定基準値逸脱について
2007/7/13	1号機	原子炉再循環系 電動機・発電機セット発電機軸受カップリングおよび電動機軸受反カップリング側ドレン弁配管接続部の緩みについて
2007/7/13	5号機	配電盤の絶縁抵抗不良について
2007/7/13	5号機	配電盤の絶縁抵抗不良について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉クレーン照明などのボルトの緩みについて
2007/8/7	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系サポート(オイルスナッパ)のオイル漏れについて
2007/8/9	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 高圧炉心注水系配管壁貫通部充填材の変形について
2007/8/10	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 主蒸気隔離弁ラッピング室用電気チェーンブロック(A)のサポートの変形について
2007/8/10	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 手動チェーンブロックバケットアームの変形について
2007/8/16	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 所内蒸気戻りコンデンサ廻り弁のグラウンドからの漏れについて
2007/8/17	6号機	廃棄物処理建屋 非放射性スチームドレン移送系サンプポンプ(A)(B)吐出逆止弁の不良について
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 計算機室空調、静止型無停電電源装置室空調機基礎コンクリートのひびについて
2007/8/21	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 見学者用通路 空調設備の損傷について
2007/8/22	1号機	サービス建屋 ホットシャワードレン系ろ過器室の結露について
2007/8/22	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水ろ過装置逆洗水移送ポンプ(B)ターンテーブルのズレについて
2007/8/22	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水ろ過装置逆洗水受タンク・ポンプ室内貫通スリーブ鉛遮へいマットの変形について
2007/8/22	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 ホットシャワードレン系ろ過器室貫通配管の位置ズレについて
2007/8/22	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 蛍光灯およびカバーの破損について

発見日	号機	件名
2007/8/22	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 ホットシャワードレン系ろ過器室ダクト貫通部コーキング材の外れについて
2007/8/22	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 循環ポンプ室貫通スリーブ鉛遮へいマットの外れについて
2007/8/22	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 ホットシャワードレン系収集ポンプ(A)メカシールからの漏れについて
2007/8/22	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 復水ろ過装置沈降分離槽バルブ室オートマチックリールの移動について
2007/8/22	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 貫通スリーブ鉛遮へいマットの外れについて
2007/8/22	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 弁グランドからの漏れについて
2007/8/22	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 スラッジ攪拌ポンプ収納箱の移動、および蛍光灯の破損について
2007/8/22	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 ホットシャワードレン系収集タンク(B)上部貫通配管の位置ズレについて
2007/8/22	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 主蒸気系トンネル室 グレーチング手摺の破損について
2007/8/22	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋・タービン建屋間パイプスペース内の壁面塗装のひびについて
2007/8/22	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機 非常用送風機室内貫通ダクト近傍壁面の剥離について
2007/8/22	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 海水熱交換器エリアの原子炉補機冷却系(B)配管保温材のズレについて
2007/8/23	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 高電導度廃液系貯留槽(A)天井板パッキンのはみ出しについて
2007/8/23	1号機	【中越沖地震】制御建屋 高電導度廃液系貯留槽(B)パッキンのはみ出しについて
2007/8/23	1号機	【中越沖地震】制御建屋 低電導度廃液系サンプル槽(B)マンホールパッキンのはみ出しについて
2007/8/23	1号機	【中越沖地震】制御建屋 低電導度廃液系収集槽(A)天井板パッキンのはみ出しについて
2007/8/23	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 ポンプ周りのフランジからの漏れについて
2007/8/24	1号機	管理区域内における古いタバコの吸殻について
2007/8/24	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)排気管伸縮押さえのズレについて
2007/8/24	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管貫通部充填材のひび、および壁面塗装の剥離について
2007/8/24	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 電動機・発電機セットエリア用排気ダクトダンパの駆動部閉止キャップの外れについて
2007/8/24	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 ケーブルトレイからのケーブル垂れ下がりについて
2007/8/24	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 蛍光灯電源ケーブルカバーおよびサポートの一部外れについて
2007/8/24	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 パイプスペース内高圧炉心スプレイ系配管スリーブ鉛遮へいマットの外れについて
2007/8/24	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 主蒸気ラインプラグ水圧ポンプエアフィルタおよび液面計の破損について

発見日	号機	件名
2007/8/27	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 高圧窒素ガス供給系 常用・非常用分離弁 グランドブッシュからのリークについて
2007/8/27	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器真空ポンプ用ホイスリミットスイッチの変形について
2007/8/27	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却系海水系放水配管パイプスペース室内 モルタルの落下について
2007/8/27	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 大物搬入口前開口部手摺りの変形について
2007/8/27	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却水配管貫通部充填材のひびについて
2007/8/27	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 換気空調補機非常用冷却水系配管保温材の外れについて
2007/8/27	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却水系配管サポートのわずかな油滴について
2007/8/27	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 海水ポンプ上部エリア モルタルの剥がれについて
2007/8/27	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン補機冷却系熱交換器室ダクト周辺部壁のモルタルの剥がれについて
2007/8/27	その他	1号機原子炉複合建屋 北西コーナー階段室のタバコの吸殻について
2007/8/27	その他	【中越沖地震】気象観測所20m風向風速計 取付コンクリート柱のひび割れについて
2007/8/28	その他	水処理濁度計のダウンスケールについて
2007/8/29	1号機	【中越沖地震】タービン建屋・補助建屋 連絡通路設置所内蒸気戻り系配管保温材の変形について
2007/8/29	4号機	高圧炉心スプレイ系レストレントサポートのシムプレート破損について
2007/8/29	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 No. 2天井クレーンパトライトの外れについて
2007/8/29	4号機	【中越沖地震】循環水系電動弁ギアリミットスイッチフィンガーベース取付ネジ部のひびについて
2007/8/29	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 低圧炉心スプレイ系手動隔離弁ハンドル取付部からの油滴下について
2007/8/30	1号機	高圧炉心スプレイ系ポンプ用電動機主回路フレキシブルチューブの損傷について
2007/8/30	2号機	放射性廃棄物処理設備計算機システムタイパの故障について
2007/8/30	4号機	入力変圧器A, B一次ブッシング点検カバーの発錆腐食について
2007/8/30	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁用モータ部キャップからの油漏れについて
2007/8/30	4号機	【中越沖地震】原子炉区域 原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力計の指示不良について
2007/8/30	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 天井クレーンNo. 1、No. 2 クレーンサドル・ロッカービーム連結ピンカバーの変形について
2007/8/30	6号機	【中越沖地震】循環水配管マンホール 復水器細管洗浄用ボール浸入防止板の変形について
2007/8/30	7号機	補助レイダウンエリア天井クレーン年次点検報告書における点検日誤記入について

発見日	号機	件名
2007/8/31	1号機	重油サービスタンク室排風機(A)グラビティダンパーの動作不良について
2007/8/31	1号機	補助ボイラ建屋 非放射性スチームドレン移送系サンプポンプ(A)吐出逆止弁の動作不良について
2007/8/31	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋の雨漏りについて
2007/8/31	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 手動隔離弁スプリングカートリッジキャップおよび下部クォードリングの油漏れについて
2007/8/31	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 サンプリング元弁グランド部からの水の滲みについて
2007/8/31	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 制御棒駆動機構ポンプ計装ラック内圧力指示計元弁の継手部からの油滲みについて
2007/8/31	5号機	焼却設備 灰ボックス点検口ボルトの外れについて
2007/8/31	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 NO. 2天井クレーン 給電ケーブル固定板の破損について
2007/8/31	7号機	【中越沖地震】廃棄物処理建屋 パイプスペース内の壁面配管貫通部充填材の一部剥離について
2007/9/1	2号機	中性子源領域モニタ記録計チャンネル(A) 選択ボタン ホワイトランプの不点灯について
2007/9/1	4号機	発電機関係制御盤付近 工事用テレビ設備の表示不良について
2007/9/1	6号機	低電導度廃液系ろ過器(A) 入口流量計の指示不良について
2007/9/2	1号機	碍洗変防ポンプ(B)吸込ラインフランジのリークについて
2007/9/2	4号機	原子炉区域 サンプポンプ運転記録計の指示不良について
2007/9/3	1号機	発電機水素ガス温度指示計のHLTランプの点灯について
2007/9/3	1号機	【中越沖地震】取水ケーブルトレンチ排水ポンプの埋没について
2007/9/3	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 レイダウン用ホイスト過巻防止装置のレバーの変形等について
2007/9/3	2号機	非常用ディーゼル発電機(A)燃料ディタンク フランジ部からの油の滲みについて
2007/9/3	4号機	工事用テレビ設備 主スクリーンの不良について
2007/9/3	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 No. 2天井クレーン 走行トラック・クレーンガータ連結ピンカバーの折損について
2007/9/3	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 天井クレーンランウェイ締付ボルトの緩みについて
2007/9/3	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 No. 2天井クレーン 運転室パトランプおよびスピーカの損傷について
2007/9/3	5号機	湿分分離器区域(B)空調ユニット(B)グラビティダンパの動作不良について
2007/9/3	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 屋上の雨水排水用配管の建屋取合い部 一部損傷について
2007/9/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 薬剤注入用ガラス繊維強化プラスチック配管ファンネル取合部のズレについて

発見日	号機	件名
2007/9/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 補機冷却系熱交換器および同海水系ストレーナ他の配管保温材カバーのへこみについて
2007/9/3	その他	【中越沖地震】技術部倉庫天井クレーン走行レールのボルトの外れについて
2007/9/4	1号機	海水スチームドレン移送系サンパAポンプB用電動機の負荷・反負荷側エンドブラケットハウジング寸法の判定基準値逸脱について
2007/9/4	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 ドライヤセパレータプール内仮置中のドライヤ・セパレータの位置ズレについて
2007/9/4	3号機	直流250V蓄電池 測定比重の参考値逸脱について
2007/9/4	5号機	ろ過水移送ポンプ(B)の異音について
2007/9/4	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 No. 2天井クレーン給電ケーブル線間における絶縁抵抗値不良について
2007/9/4	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン補機冷却系圧力計取付座の変形について
2007/9/4	その他	【中越沖地震】補助ボイラー4B マイクロスイッチ台座のひび割れについて
2007/9/4	その他	【中越沖地震】開閉所 No2工事用変圧器一次側ケーブルのたわみについて
2007/9/4	その他	【中越沖地震】技術部倉庫基礎部の損傷について
2007/9/5	1号機	燃料プール冷却浄化系吐出ラインドレン弁のシートパスについて
2007/9/5	1号機	海水スチームドレン移送系サンパBポンプB用電動機の負荷側エンドブラケット取付ボルト穴の破損について
2007/9/5	1号機	海水スチームドレン移送系サンパBポンプB用電動機の負荷・反負荷側エンドブラケットハウジング寸法の判定基準値の逸脱について
2007/9/5	1号機	非常用ガスガス処理系試験装置温度検出器の絶縁抵抗低下について
2007/9/5	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 海水スチームドレン移送系サンパ(A)ピット内のひびについて
2007/9/5	2号機	復水再回収ポンプ吐出弁のグランドリークについて
2007/9/5	4号機	排ガス再結合装置(A)パーズ空気流量コントローラの故障について
2007/9/5	4号機	【中越沖地震】地下タンク排水ポンプ フランジ部からの水の漏えいについて
2007/9/5	5号機	循環水ポンプ前角落し均圧弁シールゴムの損傷について
2007/9/5	5号機	原子炉建屋汚水ポンプ(2)の動作不良について
2007/9/5	5号機	低起動変圧器 防災噴霧ノズルの詰まりについて
2007/9/5	5号機	【中越沖地震】給水建屋 変圧器類焼防止ポンプグランド水量の増加、および低起動変圧器送水配管フランジからの水の漏えいについて
2007/9/5	5号機	【中越沖地震】大湊側予備品倉庫 天井クレーン横行ストッパーの損傷について
2007/9/5	6号機	【中越沖地震】6/7号 タービン建屋 天井クレーン走行レール継ぎ目部のズレについて

発見日	号機	件名
2007/9/5	7号機	原子炉建屋 オペフロハッチカバー全開時におけるストッパーピンの干渉について
2007/9/5	その他	モニタリングポスト(7)局舎エアコンの故障に伴う局舎温度異常警報の発生について
2007/9/5	その他	【中越沖地震】固体廃棄物貯蔵庫 ドラム缶運搬用リフタレール取付けアングルの変形について
2007/9/6	1号機	気体廃棄物処理系設備エリア サンプリングラック時間計の動作不能について
2007/9/6	4号機	【中越沖地震】相分離母線ダクト室入口扉の開放不良について
2007/9/6	6号機	改良型制御棒駆動機構フリクション試験装置デジタル流量指示計ケーブルの引抜けについて
2007/9/7	3号機	作業用分電盤 扉ノブの破損について
2007/9/7	3号機	【中越沖地震】照明用分電盤負荷ケーブルの断線について
2007/9/7	5号機	【中越沖地震】補機放水路の段差について
2007/9/7	6号機	改良型制御棒駆動機構フリクション試験装置駆動部電磁弁ブラケット取付穴からのエアリークについて
2007/9/7	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 ペDESTAL室地下階床面のネジについて
2007/9/7	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換機走行台車現場用操作箱、およびテレビカメラ取付用固定ピンの変形について
2007/9/7	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換機旋回用レールの水平位置調整用シムの外れについて
2007/9/7	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換装置旋回用リミットスイッチの故障について
2007/9/7	その他	【中越沖地震】1～7号機スクリーンレイダウンエリアの沈下について
2007/9/8	1号機	高圧復水ポンプ(B)C側水平方向振動計 パワーランプの不点灯について
2007/9/9	5号機	ろ過水移送ポンプ(A)の異音について
2007/9/10	1号機	海水熱交換器建屋 海水漏えい検知ピット北側流量調整器減圧弁からのエアリークについて
2007/9/10	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系熱交換器(C)伝熱管の減肉について
2007/9/10	2号機	制御棒駆動機構 取扱監視装置内の塗装材の剥がれについて
2007/9/10	2号機	【中越沖地震】制御棒駆動機構補修室 仮置きカートレール架台車輪の破損について
2007/9/10	2号機	【中越沖地震】制御棒駆動機構補修室 仮置き運搬カートの外れについて
2007/9/10	3号機	原子炉建屋天井クレーン走行リミットスイッチの折損について
2007/9/10	3号機	【中越沖地震】炉心性能計算機機のフレーム変形について
2007/9/10	5号機	タービンバイパス弁点検記録の判定値及び定期事業者検査判定値の誤りについて

発見日	号機	件名
2007/9/10	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 屋上昇降用ラダーフェンス入口扉のゆがみについて
2007/9/10	6号機	大型表示盤のブラックアウトについて
2007/9/10	7号機	排気筒放射線モニタ サンプルポンプ(A)の異音について
2007/9/10	その他	【中越沖地震】大型機器点検用建屋 天井クレーン抵抗器取付け金物の一部破損について
2007/9/11	1号機	常用照明分電盤の絶縁不良について
2007/9/11	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 取付前の真空破壊弁リミットスイッチ養生袋への浸水について
2007/9/11	3号機	制御棒駆動機構 補修室内の油漏えいについて
2007/9/11	3号機	【中越沖地震】制御棒駆動機構補修室内の壁およびバルブサポートの損傷について
2007/9/11	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 真空清掃設備吸込弁の外れについて
2007/9/11	4号機	【中越沖地震】タービン系ソフトアイソレーション装置のアイソレ指令押しボタンの破損について
2007/9/11	4号機	【中越沖地震】気体廃棄物処理系配管貫通部充填材のズレについて
2007/9/11	4号機	【中越沖地震】非常用ガス処理系配管貫通部充填材のズレについて
2007/9/11	4号機	【中越沖地震】気体廃棄物処理系配管とサポートの干渉について
2007/9/11	5号機	照明用分電盤扉止め金の破損について
2007/9/11	5号機	低電導度廃液系収集ポンプ(A)のメカリークについて
2007/9/11	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換装置の旋回位置検出器のブラケットおよびカップリングの破損について
2007/9/11	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換装置の旋回プラットホーム芯のズレについて
2007/9/11	その他	県向けデータ伝送装置2系ケーブルの断線について
2007/9/11	その他	154kV開閉所電灯分電盤における電圧異常について
2007/9/12	1号機	管理区域内におけるタバコの吸殻について
2007/9/12	1号機	原子炉冷却剤浄化系ろ過脱塩器サンプル入口弁のシートパスについて
2007/9/12	3号機	所内蒸気系原子炉建屋入口弁 弁座シート面の割れについて
2007/9/12	3号機	RSWポンプ(A) グランドリーク保全依頼
2007/9/12	3号機	K-3-HS P61-F050 弁体シート面(ステライト盛金部)割れ
2007/9/12	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 No. 2天井クレーンH型軸受溶接部の割れについて

発見日	号機	件名
2007/9/12	5号機	タービン建屋 工具センター近傍でのタバコについて
2007/9/12	5号機	取水口・放水口海水温度記録計乱点保全作業依頼
2007/9/12	5号機	所内バックアップ熱交所内蒸気系供給ライン原子炉一次格納容器前弁のシートパスについて
2007/9/12	6号機	検査要領書改訂に伴う不適合報告書作成の遅延について
2007/9/12	6号機	【中越沖地震】原子炉区域・タービン区域 排風機室壁のひびについて
2007/9/12	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 オイルスナッパー下部の油滴下について
2007/9/12	その他	補助ボイラー交換部品における発注手続きの不備について
2007/9/12	その他	低バックグラウンド液体シンチレーション測定装置検出器の劣化について
2007/9/12	その他	【中越沖地震】使用済燃料輸送容器(キャスク)底面のすり傷について
2007/9/13	1号機	蒸気発生器健全性試験装置リボンヒータの絶縁抵抗低下について
2007/9/13	3号機	検査要領書の誤記について
2007/9/13	3号機	検査要領書における識別用要領書番号の誤記について
2007/9/13	4号機	非常用ディーゼル発電機(H)潤滑油補給タンクへの油補給時における異物の混入について
2007/9/13	5号機	原子炉一次格納容器内 酸素濃度指示の変動について
2007/9/13	5号機	補助ボイラー非放射性ストロンドレンサンプピット水位 高/低警報の発生について
2007/9/13	7号機	中操工事用テレビ設備モニタの表示不良について
2007/9/13	7号機	排気筒塗装補修工事の仮設足場設置時における単管の地上部への落下について
2007/9/13	7号機	タービン建屋 レイダウン用ジブクレーン旋回動作不良について
2007/9/13	7号機	【中越沖地震】循環水系配管マンホール 復水器細管洗浄用ポール侵入防止板の変形について
2007/9/13	その他	純水タンク(3)入口電動弁電線管の破損について
2007/9/14	1号機	【中越沖地震】放射性廃棄物処理設備 サンプリング盤制御電源喪失誤警報の発生について
2007/9/14	3号機	原子炉建屋 サブドレン設備NO. 1ポンプ故障警報の発生について
2007/9/14	5号機	変圧器類焼防止ポンプ(A)吐出ラインフランジ部のリークについて
2007/9/14	5号機	【中越沖地震】取水路循環水ポンプ室前面角収納ホルダーの損傷について
2007/9/14	6号機	中央制御室 主制御盤フラットディスプレイNo. 4/5のブラックアウトについて

発見日	号機	件名
2007/9/15	その他	地下水位調査中における照明ケーブルの破損について
2007/9/16	3号機	タービン建屋給気冷却加熱器室内ファンネルの詰まりについて
2007/9/17	4号機	サプレッションプール水温度記録計の故障について
2007/9/17	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換装置 プラットホーム旋回レールのすり傷について
2007/9/18	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)予備品排気弁座溶接境界部の指示模様について
2007/9/18	2号機	250Vバッテリー室アイシャワーの詰まりについて
2007/9/18	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 天井クレーン点検架台サポートと走行架線ブラケットの接触について
2007/9/18	3号機	3号機ダスト放射線モニタC・Dチャンネルダストろ紙切れによる、ろ紙異常警報の発生について
2007/9/18	6号機	クラス2ISI定期事業者検査要領書の誤記について
2007/9/18	6号機	インターフェイス制御回路における2系伝送路の故障について
2007/9/19	1号機	非常用ディーゼル発電機分解検査検査成績書の記載漏れについて
2007/9/19	1号機	海水熱交換器建屋 海水漏えい検知減圧弁外装隙間からのエアリークについて
2007/9/19	2号機	タービン建屋 天井クレーン(1)警報停止用タイマーの動作不良について
2007/9/19	3号機	高電導度廃液系収集ポンプ(B)吸込みラインドレン配管の閉塞について
2007/9/19	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 No. 1天井クレーンH型軸受溶接部の割れについて
2007/9/19	5号機	補助ボイラー4Cフード開閉機グランド部からの蒸気リークについて
2007/9/19	6号機	プロセスモニタ機能検査の記録確認時における成績書の誤記について
2007/9/19	その他	デジタルマノメータの精度逸脱について
2007/9/19	その他	超絶縁抵抗計の動作不良について
2007/9/19	その他	【中越沖地震】キャスク保管庫天井クレーン予備品ヒューズの破損について
2007/9/20	2号機	CRT No. 15 FAILの発生について
2007/9/20	3号機	工事用テレビ設備(海側2)ワイパ動作の不良について
2007/9/20	5号機	洗濯廃液系ろ過機(A)スラッジ出口三方弁の動作不良について
2007/9/20	5号機	【中越沖地震】サービス建屋 交流電圧電流計の落下による破損について
2007/9/20	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動機構自動交換装置 着脱ヘッド昇降機構ガイドローラの破損について

発見日	号機	件名
2007/9/21	1号機	非常用ディーゼル発電機室 非放射性スチームドレンサンプ内の油膜について
2007/9/21	1号機	RHR系弁 漏えい水温度計電線管の破損について
2007/9/21	1号機	CD苛性ソーダ通薬温度調節計の動作不良について
2007/9/21	2号機	スクリーンストレーナ(C)自動空気抜弁接続部の滲みについて
2007/9/21	5号機	洗濯廃液系ろ過機(A)洗浄水出口流量調節弁のシートパスについて
2007/9/22	1号機	ランドリーモニター用PRガス圧力低警報の発生について
2007/9/22	3号機	CF/CD用ハードコピープリンタの印字不良について
2007/9/22	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 南東エリア空調ダクトの破損について
2007/9/23	3号機	タービン建屋 サブドレンポンプ(2)性能の低下について
2007/9/23	5号機	5/6/7号共用OF-CV洞道 送風機(A)のベルト緩みについて
2007/9/24	4号機	スタック航空障害灯上段(3)の点灯不良について
2007/9/24	5号機	補助ボイラー4A記録計の指示不良について
2007/9/25	1号機	パワーセンタ受電しゃ断器用ポジションスイッチの動作不良について
2007/9/25	1号機	電動機駆動消火ポンプグランド押さえ部のリークについて
2007/9/25	2号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(C)のグランドリークについて
2007/9/25	4号機	原子炉建屋 大物搬入口(A)扉締め付け機構の不良について
2007/9/25	5号機	タービン建屋 天井クレーン レゾルパタイヤカップリングの劣化について
2007/9/26	2号機	計算機軽故障警報の発生について
2007/9/26	4号機	タービン建屋送風機(B)用電動機絶縁ワニスの剥がれについて
2007/9/26	4号機	非常用ガス処理系排気流量記録計のエラー発生について

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	1
B	8
C	79
D	239
対象外	1
総計	328