

## 不適合管理状況(12月審査分)

### 1. Asグレード 1件

発見日	号機	件名
2007/12/12	1号機	発電所構内における仮設の小型変圧器からの発煙について(12月12日お知らせ済み)
		<p>(概要)</p> <p>午後4時36分頃、当所1号機サービス建屋地下1階(非管理区域)において火災報知器が発報したことから、午後4時39分頃、消防署へ通報いたしました。 直ちに現場を確認したところ、ケーブルの地下連絡通路内(周辺防護区域外)でのコンクリート補修作業で使用していた照明・電動工具用の仮設の小型変圧器(約25cm×約24cm×高さ約18cm)から発煙し、その煙が1号機サービス建屋地下1階に流れ込んだものと判明しました。 直ちに、現場作業員が消火器により初期消火を行いました。 その後、消防署の現場確認により、午後5時23分に鎮火が確認されました。 なお、作業員にケガはなく、これによる外部への放射能の影響はありません。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2007/12/12 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19121202p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19121202p.pdf</a></p>

### 2. Aグレード 1件

発見日	号機	件名
2007/11/29	5号機	【中越沖地震】ジェットポンプ(No.1)ウェッジのずれについて(11月29日お知らせ済み)
		<p>(概要)</p> <p>午後5時40分頃、20台あるジェットポンプのうち1台目のジェットポンプ(No.1)インレットミキサーの運転中の振動を抑えるために上からはめ込んでいるクサビ(ウエッジ)がずれていることを確認しました。ジェットポンプインレットミキサーは上部の固定具(ビーム)によりライザー管に固定されていることから、外れることはありません。また、当該クサビ(ウエッジ)のずれによる安全上の問題はありません。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2007/11/29 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19112905p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19112905p.pdf</a></p>

### 3. Bグレード 5件

発見日	号機	件名
2007/12/8	その他	事務本館改修工事におけるケーブル誤切断による短絡・停電発生について
2007/12/9	3号機	原子炉補機冷却水系放射線モニタ記録計 ペン電源復旧忘れについて
2007/12/9	3号機	管理区域内におけるガムの発見について
2007/12/13	7号機	タービン建屋 天井クレーンの誤使用について
2007/12/14	その他	第3回保安検査指摘事項 再発防止対策行動計画に係る本店実施責任者とサイト実施責任者の連携不足について

4. Cグレード 108件

発見日	号機	件名
2007/7/13	1号機	使用済燃料プール換気口 原子炉ウェル差圧管閉止作業における亀裂の発生について
2007/8/10	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉補機冷却系配管保温材の損傷について
2007/10/4	4号機	【中越沖地震】所内変圧器二次ケーブル外被の損傷について
2007/10/19	3号機	【中越沖地震】励磁電源変圧器一次ブッシング碍子の破損について
2007/10/31	2号機	【中越沖地震】所内変圧器二次ブッシング気中端子の変形について
2007/11/5	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 スラストフェラーと高圧ロータの接触痕について
2007/11/7	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機軸受部シールケース油切りと軸の接触について
2007/11/7	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機軸受部油切りと軸の接触について
2007/11/8	7号機	低圧復水ポンプ(A)吐出弁 スナップリングの脱落について
2007/11/13	2号機	【中越沖地震】所内変圧器(A) 内部巻線上部スペーサ寸法のばらつきについて
2007/11/14	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器水室(海・山側) 水室フランジ部の漏洩痕について
2007/11/15	2号機	【中越沖地震】主変圧器 内部巻線上部スペーサ寸法のばらつきについて
2007/11/16	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン油切り(ターニングボックス発電機側)歯先の損傷について
2007/11/17	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A) ノズルダイヤフラムの接触痕について(11月29日お知らせ済み) 【ホームページ掲載】 2007/11/29 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19112904p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19112904p.pdf</a>
2007/11/19	2号機	【中越沖地震】所内変圧器(B) 内部巻線上部スペーサ寸法のばらつきについて
2007/11/22	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧タービン、低圧タービン(A)ロータシャフト部の接触痕について
2007/11/22	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧タービン-低圧タービン(A)間カップリングカバーの接触痕について
2007/11/23	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B) 内部車室、ノズルクラッシュピンの接触痕について
2007/11/23	1号機	【中越沖地震】主変圧器 内部巻線上部スペーサ寸法のばらつきについて
2007/11/23	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 中間軸受台基礎部の割れ、および隙間について
2007/11/23	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 No.1、2軸受取付パッキン、パッキンヘッド(上半)の接触痕について
2007/11/23	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧タービンロータの接触痕について
2007/11/23	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧ダイヤフラム(上半)クラッシュピンの接触痕について

発見日	号機	件名
2007/11/26	5号機	委託先への業務連絡票の指示不足による依頼事項の未実施について
2007/11/27	2号機	【中越沖地震】OF洞道 OFケーブルにおけるアルミ被の変形について
2007/11/27	3号機	工具センター トルクレンチ点検精度の逸脱について
2007/11/27	5号機	【中越沖地震】5・6・7号OF洞道 OFケーブル中間接続部 セミストップ部の遮蔽層処理のずれについて
2007/11/27	5号機	【中越沖地震】主変圧器の鉄心ずれについて
2007/11/27	6号機	【中越沖地震】5・6・7号OF洞道 OFケーブルのスネーク幅の変動について
2007/11/27	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 励磁電源変圧器冷却水配管接続部からの漏洩について
2007/11/27	7号機	【中越沖地震】5・6・7号OF洞道 OFケーブルのスネーク幅の変動について
2007/11/28	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A)内部車室 / 外部車室軸方向固定キーの変形について
2007/11/28	その他	【中越沖地震】固体廃棄物貯蔵庫 ドラム缶底部の貫通について
2007/11/29	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 モーターコントロールセンタ 1Hユニット操作変圧器取付け部の歪みについて
2007/11/29	2号機	原子炉建屋 天井クレ - ントロコイドポンプ横行減速機の潤滑不良について
2007/11/29	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A)外部車室センターキーの隙間について
2007/11/29	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A) 外部車室軸方向位置決めキーの隙間について
2007/11/29	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン 高圧車室スラストキーの隙間について
2007/11/29	その他	工具センター 測器定期校正時における標準ノギスのディプスパーの折損について
2007/11/30	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A)ロータ羽根・ノズル・パッキン取り合い部の接触痕について(11月29日お知らせ済み) 【ホームページ掲載】 2007/11/29 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19112903p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19112903p.pdf</a>
2007/11/30	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 No. 3、4軸受カバー油切りとロータの接触について
2007/11/30	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 スラストフェラーと高圧ロータの接触痕について
2007/11/30	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン オイルシールリングの破断について
2007/11/30	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン No. 1～4軸受油切り(上半)の接触痕について
2007/11/30	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン スラストメタル(タービン側)の接触痕について
2007/12/1	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンNo. 1～4軸受上半メタルの接触痕について
2007/12/3	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 中間軸受台下半・スラストキーの隙間および取付けボルトの緩みについて

発見日	号機	件名
2007/12/3	3号機	換気空調補機常用冷却水系 冷水ポンプ(B)試験時における吐出弁の全閉について
2007/12/3	3号機	換気空調補機常用冷却水系 冷凍機(B)振動値大について
2007/12/3	4号機	IAEA査察時の査察機材現場搬入中におけるバックアップカメラの落下について
2007/12/3	6号機	【中越沖地震】所内変圧器(6A)フレキシブル導体の素線の断線等について
2007/12/3	6号機	【中越沖地震】所内変圧器(6B)フレキシブル導体の素線の断線について
2007/12/4	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン スラストメタル(発電機側)の接触幅拡大について
2007/12/5	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧タービン ロータ羽根・ノズル・ラジアルストリップ・パッキン取り合い部の接触痕について
2007/12/5	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B) ノズルダイヤフラムの接触痕について(12月6日お知らせ済み) 【ホームページ掲載】 2007/12/6 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19120602p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19120602p.pdf</a>
2007/12/5	その他	固体廃棄物貯蔵庫におけるけが人の発生について(12月6日お知らせ済み) 【ホームページ掲載】 2007/12/6 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19120601p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19120601p.pdf</a>
2007/12/6	2号機	【中越沖地震】励磁電源用変圧器 絶縁筒の損傷について
2007/12/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンスラスト軸受シールリングの破断について
2007/12/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧タービン-低圧タービン(A)間カップリングカバーの接触痕について
2007/12/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンスラスト軸受 内輪・外輪の接触痕について
2007/12/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン位相角検出器 位置検出用ブロックの接触痕について
2007/12/6	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンNo.1、No.2軸受パッキンヘッド(上半)フィン先端部の接触痕について
2007/12/6	6号機	主蒸気止め弁(1)付近の南東側柱の側面からの水滴下について
2007/12/6	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 励磁電源変圧器 冷却水配管接続部からの漏洩について
2007/12/6	その他	【中越沖地震】固体廃棄物貯蔵庫 管理棟排水槽配管の亀裂について
2007/12/7	3号機	【中越沖地震】高圧タービン No.1、No.2軸受パッキンヘッドにおけるパッキンリングの接触痕について
2007/12/7	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧タービンダイヤフラム(上半)第1～8段ノズルパッキンの接触痕について
2007/12/7	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧タービンダイヤフラム(上半)クラッシュピンの接触痕について
2007/12/7	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧タービンロータシャフトの接触痕について
2007/12/10	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンNo.1、No.2軸受カバー 油切りとロータの接触について

発見日	号機	件名
2007/12/10	4号機	使用済燃料プールでの異物の発見について(12月11日お知らせ済み)
		【ホームページ掲載】 2007/12/11 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19121102p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19121102p.pdf</a>
2007/12/10	その他	工具センター トルクレンチ日常点検精度の逸脱について
2007/12/11	1号機	請負工事契約手続きの不備について
2007/12/11	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン第2～第4軸受部におけるロータジャーナル部および上半軸受ホワイト面の接触痕について
2007/12/11	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンスラスト軸受部 スラストパットホワイト面の接触痕について
2007/12/11	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンミドルスタンド 低圧(A)車室水平面の段差について
2007/12/11	4号機	【中越沖地震】主変圧器本体 内部部品のズレについて
2007/12/12	1号機	建屋ひび割れ調査時における鍵管理要領に基づく手続きの不備について
2007/12/12	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンNo.1、No.2軸受 スラスト軸受外輪のボルト緩みについて
2007/12/12	4号機	使用済燃料プールでの異物の発見について(12月13日お知らせ済み)
		【ホームページ掲載】 2007/12/13 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19121301p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19121301p.pdf</a>
2007/12/12	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 励磁電源変圧器 接続導体ろう付け部からの漏洩について
2007/12/12	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 励磁電源変圧器 ベース下ライナーの移動について
2007/12/13	1号機	【中越沖地震】ドライウェル 逃し安全弁出口側フランジのボルト締付トルク値の低下について
2007/12/13	6号機	再循環流量制御系マスターコントローラCPU(A)異常について
2007/12/13	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(A)上部伸縮継手整流板の変形について
2007/12/13	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(A)上部伸縮継手取付金具および整流板の干渉について
2007/12/14	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(B)上部伸縮継手整流板の変形他について
2007/12/14	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 励磁電源変圧器ベース下ライナーの移動について
2007/12/14	その他	法定自主検査(遠心脱水機)の未実施について
2007/12/14	その他	仮設貯蔵庫のフェンスのずれについて
2007/12/15	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機脚板ライナーの損傷について
2007/12/16	7号機	金属閉鎖配電盤 過電流継電器コイルにおける熱による変形について
2007/12/17	1号機	水素供給設備 水素パーゼラインの折損について

発見日	号機	件名
2007/12/17	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(B)上部伸縮継手取付金具および整流板のずれについて
2007/12/18	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 スラストメタル(発電機側)接触幅の拡大について
2007/12/18	その他	屋外放射性物質監視装置点検保守業務における点検内容と委託仕様書記載点検内容との不整合について
2007/12/19	2号機	管理区域出入管理エリア以外からの管理区域入退域に伴う承認申請書の作成漏れについて
2007/12/19	3号機	停止伝票作業時における給電指令所への連絡漏れについて
2007/12/19	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン(B)No.2軸受油切りの接触のについて
2007/12/20	1号機	可燃性ガス濃度制御系(B)ブロワモータ試運転時の補機冷却系の自動起動について
2007/12/20	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉圧力容器廻り配管スナッパ・ハンガインジケータ指示値のずれについて
2007/12/20	4号機	原子炉建屋 換気空調系サンプリングラックにおける流量変動について
2007/12/20	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(C)上部伸縮継手整流板の変形について
2007/12/20	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(C)上部伸縮継手取付金具および整流板のずれについて
2007/12/20	その他	購買請求の手続き未実施について
2007/12/20	その他	乾燥設備の定期自主検査未実施について
2007/12/21	4号機	金属材減容処理業務委託における作業使用物品の搬出確認測定時の汚染確認について
2007/12/21	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 高压タービン下半車室及び低压タービン(A)(B)(C)内部車室下半嵌合部の接触痕について

## 5.Dグレード 246件

発見日	号機	件名
2007/7/12	1号機	メカニカルスナッパーのへこみについて
2007/10/9	2号機	【中越沖地震】主スクリーンITVケーブルボックスの破損について
2007/10/15	6号機	タービン建屋 借用機材(区画材および安全標識)の紛失について
2007/10/16	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 借用工具(平タガネ)の紛失について
2007/11/2	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン走行レール継目許容値の逸脱について
2007/11/7	2号機	制御棒駆動機構カ-ト用ア-ム格納電磁弁の動作不良について
2007/11/9	3号機	原子炉系温度記録計(B21-TRS601)打点連動モータの動作不良について

発見日	号機	件名
2007/11/12	2号機	電動機・発電機セット送風機(B)吸込側風量調整ダンパの塗装剥離について
2007/11/14	3号機	復水浄化系導電率記録計(N27-CR643)打点連動モータの動作不良について
2007/11/14	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(A)(B)(C)前水室内部塗装のひびについて
2007/11/16	4号機	スクリーン渦巻ストレーナドレン弁 ゴムライニングの剥離について
2007/11/19	その他	仮設貯蔵庫のフェンスのずれについて
2007/11/20	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉再循環系ポンプ点検用工具の変形について
2007/11/20	その他	廃案予定の承認書の紛失について
2007/11/21	1号機	【中越沖地震】第15回定期事業者検査 検査要領書の紛失について
2007/11/23	7号機	主蒸気系ラインプラグ エアレギュレータおよび水圧ポンプの不調について
2007/11/26	4号機	制御棒駆動機構 補修室電動ホイストの動作不良について
2007/11/26	6号機	工具センター借用品(電工袋クリップバンド)の紛失について
2007/11/27	1号機	タービン建屋 高電導度廃液系サンプポンプ(B) 間隙許容値の逸脱について
2007/11/27	1号機	タービン建屋 高電導度廃液系サンプポンプ(C) 間隙許容値の逸脱について
2007/11/27	1号機	タービン建屋 高電導度廃液系サンプポンプ(D) ベルマウスの劣化について
2007/11/27	1号機	高電導度廃液系サンプポンプ(D)ウエアリングの浮上りについて
2007/11/27	1号機	静止形過電流引き外し装置試験器の測定値不良について
2007/11/27	5号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ用天井クレーン 横行電動トロリケーブルの劣化について
2007/11/28	1号機	非常用ディーゼル発電機(B) 非放射性ストームドレン系サンプピット内底部の塗装剥離について
2007/11/28	2号機	確率論的安全評価業務 最終報告書の誤記について
2007/11/28	3号機	【中越沖地震】スタッドテンション ユニット昇降用ガイドチューブの変形について
2007/11/28	6号機	起動領域モニタ試験装置 電圧計コネクタ接続ビスの外れについて
2007/11/29	2号機	開閉所状態表示システム 伝送コントローラ故障アラームの発生について
2007/11/29	2号機	原子炉建屋 天井クレーン 主巻減速機入力軸貫通部からの油漏れについて
2007/11/29	4号機	原子炉建屋 排風機室空調機ファン(B)の逆動作について
2007/11/29	5号機	格納容器雰囲気モニタ系 チャート交換後の一部記録欠測について

発見日	号機	件名
2007/11/29	5号機	所内温水系 所内蒸気供給ライン 圧力調整弁の動作不良について
2007/11/29	6号機	循環水ポンプ用天井クレーン 乗込口扉ヒンジの腐食について
2007/11/29	6号機	金属閉鎖配電盤 真空遮断機シャフト押さえリングの突出について
2007/11/30	1号機	野外モニタ機能検査実施における低レンジのダウンスケール警報の発生について
2007/11/30	2号機	焼却建屋(荒浜側) 搬出入用シャッターの腐食について
2007/11/30	3号機	燃料交換機ブリッジ走行用電動機軸封部からの油漏れについて
2007/11/30	5号機	大湊側焼却設備雑固体パレットコンベア上段光電センサの不良について
2007/11/30	5号機	スクリーン(D)洗浄水元弁の動作不良について
2007/11/30	5号機	【中越沖地震】給水建屋 ディーゼル駆動消火ポンプ起動用給水建屋24V蓄電池 電槽コンパウンドの割れについて
2007/11/30	6号機	クレーン点検用高所作業リフター 電磁接触器の作動不良について
2007/11/30	7号機	モニタサンプリングラック 扉ロック機構止めネジ部の破損について
2007/11/30	7号機	起動領域モニタ(A)用 電源冷却ファンからの異音発生について
2007/11/30	7号機	原子炉補機冷却海水系圧力指示計(P41-PI-306B) ゲージ継ぎ手部からのリークについて
2007/11/30	7号機	所内温水系 外気温度検出器端子カバーの腐食について
2007/12/1	4号機	低電導度廃液系収集ポンプ(B) 出口逆止弁のシートパスについて
2007/12/1	4号機	サブプレッションプール水位記録計の印字不良について
2007/12/1	5号機	キャスクピット内のゴミについて
2007/12/2	1号機	碓洗変防ポンプ(A)吐出弁の動作不良について
2007/12/2	1号機	エリア放射線モニタCH.25 - 43 記録計の故障について
2007/12/2	5号機	大湊側圧力抑制室プール水排水系 サージタンク液位計の指示不良について
2007/12/3	1号機	タービン建屋 高電導度廃液系サンプポンプ(D) カップリング締め代許容値の逸脱について
2007/12/3	1号機	廃スラッジ系シーケンスコントローラ(A-1)の動作不良について
2007/12/3	1号機	炉内点検(フェーズ3)での水中ピークル装置の内部結露及び浸水について
2007/12/3	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 高電導度廃液系サンプポンプ(B) ベアリング押さえ・ベアリングブッシュの腐食について
2007/12/3	3号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)冷水出口の流量異常について

発見日	号機	件名
2007/12/3	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(A)自動空気抜き弁のシートパスについて
2007/12/3	7号機	主発電機固定子コイル楔の緩みについて
2007/12/4	1号機	液化窒素貯槽計器箱の腐蝕について
2007/12/4	1号機	補機スクリーン(A)系 水位差計の指示不良について
2007/12/4	1号機	電解鉄イオン注入系ポンプ(B) 吐出ドレン弁のシートパスについて
2007/12/4	2号機	中央制御室 加湿器(C)の動作不良について
2007/12/4	3号機	高電導度廃液系 濃縮装置入口流量・加熱器入口蒸気流量記録計蓋止め金具の破損について
2007/12/4	3号機	【中越沖地震】燃料プール浄化系 レベルスイッチの絶縁不良について
2007/12/4	5号機	原子炉冷却材浄化系ポンプ(A)室 ITV映像不良について
2007/12/4	5号機	原子炉補機冷却海水系(B)系 雑用水弁(U42-1000T)のシートパスによる系統圧力上昇について
2007/12/4	5号機	原子炉補機冷却海水系(B)系 計器用洗浄弁のシートパスによる系統圧力上昇について
2007/12/4	6号機	第8回肉厚測定検査(その2)検査要領書の誤記について
2007/12/4	6号機	発電機密封油系安全弁付近からの油にじみについて
2007/12/4	6号機	タービン建屋 天井クレーン昇降階段脇天井面からの水滴下について
2007/12/4	7号機	換気空調補機非常用冷却水系ポンプ(B) 電動機ブラケット管理値の逸脱について
2007/12/4	その他	【中越沖地震】固体廃棄物貯蔵庫 通路部ケーブルボックスからの水の滴下について
2007/12/5	1号機	ホットシャワードレン・スチームドレン処理系 液位記録計の打点不良について
2007/12/5	3号機	非常用ディーゼル発電機(3B) 潤滑油サンプタンク入口配管 建屋貫通部からの 雨水浸水について
2007/12/5	4号機	燃料プール冷却浄化系 ろ過脱塩機入口導電率記録計の不良について
2007/12/5	5号機	計装用圧縮空気系 空気貯槽圧力計の不良について
2007/12/5	7号機	原子炉補機冷却系ポンプ(E)吐出弁のシートパスについて
2007/12/6	1号機	【中越沖地震】マスク性能試験装置の年次点検時におけるパソコンの不良について
2007/12/6	4号機	使用済燃料貯蔵ラック据付ナットの不具合について
2007/12/6	6号機	高電導度廃液系中和装置エリアアイシャワー詰まりについて
2007/12/6	6号機	水圧制御ユニット スクラム弁グランド部からの水にじみについて

発見日	号機	件名
2007/12/6	7号機	残留熱除去系(A)室水密扉 開閉接点の破損について
2007/12/6	7号機	原子炉圧力容器計装系液位発信器(B21-LT-006B(L)) 計装配管サポートのビスの未取付けについて
2007/12/6	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 温度計キャピラリー保護シース表面の割れについて
2007/12/6	その他	貝処理建屋への雨水浸入について
2007/12/7	1号機	ホットシャワードレン系・スチームドレン処理系・油ドレン処理系シーケンスコントローラ(A)の故障について
2007/12/7	1号機	使用済み燃料プール周り換気口ダクトドレン配管の閉塞について
2007/12/7	3号機	機器搬出入用ウォークレーンの巻上動作不良について
2007/12/7	3号機	放出カナル移送ラインドレン配管の閉塞について
2007/12/7	5号機	大湊側補助ボイラー(4C)給水ライン缶体側フランジ部からのリークについて
2007/12/7	5号機	第1・2給水加熱機(B)室 空調吹出口ルーバーの変形および振動について
2007/12/7	6号機	タービン建屋 ITVカメラ旋回装置の動作不良について
2007/12/7	7号機	グランド蒸気減圧弁 シートリング シート面PT指示模様について
2007/12/7	7号機	低圧タービン(A)内部車室(上半:タービン側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2007/12/7	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(F)グランドカバー-隙間からの水の滴下について
2007/12/7	7号機	ドライウェル露点計サンプルポンプ フレキシブルチューブ部の傷について
2007/12/7	7号機	プロセス放射線モニタ系空気作動弁(D11-AO-F067)ボディの緩みについて
2007/12/7	7号機	計装ラック(H22-P319) ラック内照明の動作不良について
2007/12/8	2号機	【中越沖地震】制御棒ハンガ 振止めの外れについて
2007/12/8	5号機	大湊側補助ボイラー(4C)記録計圧力の指示不良について
2007/12/8	7号機	低圧タービン(A)内部車室(上半:発電機側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2007/12/8	7号機	低圧タービン(B)内部車室(上半:タービン側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2007/12/8	7号機	タービン建屋 高電導度廃液系サンプ(A)室、低電導度廃液系サンプ(A)室壁からの漏水について
2007/12/8	7号機	エリア放射線モニタCH.10の出力異常について
2007/12/9	4号機	使用済燃料プールでの異物の発見について(12月11日お知らせ済み) (ホームページ掲載) 2007/12/11 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19121102p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19121102p.pdf</a>

発見日	号機	件名
2007/12/10	1号機	モニタリングポスト(1) ダストモニタの停止について
2007/12/10	1号機	原子炉冷却材浄化系ポンプ(A)室内 純水補給水系供給元弁ノズル部キャップからの水の漏えいについて
2007/12/10	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系 熱交換器(A)伝熱管の減肉について
2007/12/10	2号機	海水熱交換器建屋 南西サブドレン(1)ポンプの故障について
2007/12/10	3号機	タービン建屋 水銀灯安定器 電源側ケーブル(T6-TD通り)の損傷について
2007/12/10	3号機	タービン建屋 水銀灯安定器 電源側ケーブル(T9-TD通り)の損傷について
2007/12/10	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン No.2軸受ラプチェックモニターケーブルの損傷について
2007/12/10	7号機	低圧タービン(B)内部車室(上半:発電機側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2007/12/10	7号機	低圧タービン(A)ノズルダイヤフラム(上半:タービン側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2007/12/10	7号機	循環水ポンプ廻り圧力指示計(N71-PI013)における指示不良について
2007/12/10	7号機	気体廃棄物処理系設備エリア排気放射線モニタ(C) レスポンス動作の不良について
2007/12/10	その他	固体廃棄物貯蔵庫における未退域処理によるAPD返却について
2007/12/10	その他	固体廃棄物貯蔵庫 第1棟3ブロック電動シャッターの開閉不可について
2007/12/11	1号機	荒浜側重油ボイラーにおけるヘッド補正值の不適合について
2007/12/11	1号機	純水補給水系弁(CUWポンプ(A)室除染パン入口弁)のシートパスについて
2007/12/11	2号機	焼却建屋(荒浜側) 火災報知器盤エリア壁からの水のしみについて
2007/12/11	2号機	スクリーン制御盤 照明用ランプの不点灯について
2007/12/11	3号機	所内蒸気戻り系 フラッシュタンク水位低用レベルスイッチの動作不良について
2007/12/11	4号機	原子炉建屋送風機 グラビティータンパの異音発生について
2007/12/11	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋-タービン建屋間 ケーブルトレンチ ケーブルトレイダクト接地線端末処理部の破損について
2007/12/11	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋-タービン建屋間 ケーブルトレンチ ケーブルトレイダクト貫通部処理材の吐出について
2007/12/11	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋-タービン建屋間 ケーブルトレンチ 照明用電線管の腐食について
2007/12/11	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋-タービン建屋間 ケーブルトレンチ ケーブルトレイダクト蓋の歪みおよび外れについて
2007/12/11	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋-タービン建屋間 ケーブルトレンチ ケーブルトレイダクト内ケーブル固縛紐の切断について
2007/12/11	7号機	低圧タービン(B)内部車室(上半:タービン側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について

発見日	号機	件名
2007/12/11	7号機	低圧タービン(A)ノズルダイヤフラム(上半:GE側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2007/12/11	7号機	多重伝送系現場盤(H23-P105-2)扉ロック機能の不良について
2007/12/11	7号機	タービン主要弁 タービン蒸気加減弁フルクラム(コーンブラケット)バネ座金の劣化について
2007/12/11	7号機	事故後サンプリング設備 保守ツールの動作不良について
2007/12/11	7号機	タービン主要弁 主蒸気止め弁案内片ボルトの固着について
2007/12/11	7号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B) ベンコンと圧縮機フランジ部からの漏洩について
2007/12/11	その他	低電導度廃液系サンプルポンプ 復水貯蔵槽側出口元弁のシートパスについて
2007/12/12	1号機	非常用ガス処理系 排ガス放射線モニタ記録計の指示不良について
2007/12/12	2号機	放射性廃棄物処理エリア送風機(B)羽根車ボス部の傷について
2007/12/12	3号機	主排気風量記録計チャートセット不良による欠測について
2007/12/12	7号機	低圧タービン(B)内部車室(上半:発電機側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2007/12/12	7号機	非常用ディーゼル発電機(B) 排気管保温材の劣化について
2007/12/12	7号機	コントロール建屋 計測制御電源盤区域(B)送風機(B)インペラボスの不具合について
2007/12/12	7号機	漏えい検出系放射線モニタ レスポンス動作の不良について
2007/12/12	7号機	燃料取替エリア排気放射線モニタ(B) レスポンス動作に不良について
2007/12/12	その他	平成19年度通年点2.5m層流動データの一部欠測について
2007/12/13	1号機	計装用圧縮空気系ドライヤー(A) 工程進行不良について
2007/12/13	1号機	高電導度廃液系収集タンク(B)ドレンラインの閉塞について
2007/12/13	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(D) トスフィルターブロー弁グランド部からのリークについて
2007/12/13	1号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(A) トスフィルターブロー弁グランド部からのリークについて
2007/12/13	7号機	タービン建屋 南東エリア壁および床面からの漏水について
2007/12/13	7号機	非常用ディーゼル発電機(B) No.16 シリンダライナー、ピストンリング、オイルリングの擦り傷について
2007/12/13	7号機	低圧タービン(B)ノズルダイヤフラム(上半:タービン側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2007/12/13	7号機	プロセス放射線モニタ系ディストリビュータ(D11-I/O-007)の内部スイッチの不良について
2007/12/13	7号機	排ガス放射線モニタ(ホールドアップ塔出口) レスポンス動作の不良について

発見日	号機	件名
2007/12/13	7号機	排ガス放射線モニタ(除湿冷却器出口) レスポンス動作の不良について
2007/12/13	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機水素ガス冷却器水室締付ボルトからの水の漏洩について
2007/12/13	その他	洗濯設備修理部品購入手続の不備について
2007/12/14	1号機	残留熱除去海水系ポンプ(A) 電動機用端子箱底板取り付け向きの誤りについて
2007/12/14	1号機	高圧復水ポンプ室 チェーンブロックのフック開きについて
2007/12/14	1号機	取水電源室!TV中継箱用電源の絶縁不良について
2007/12/14	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機用水素および窒素配管カバーの破損について
2007/12/14	4号機	所内蒸気戻り系ポンプ(A)(B) グランド水排水ラインの詰まりについて
2007/12/14	7号機	タービン主要弁 タービン蒸気加減弁バネ箱 内外バネの防錆塗装の剥離について
2007/12/14	7号機	低圧タービン(C)外部車室(上半:タービン側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2007/12/14	7号機	低圧タービン(B)ノズルダイヤフラム(上半:GEN側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2007/12/14	7号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A) 給水調節小弁用ブースターリレーリードからの異音について
2007/12/14	7号機	ドライウェルドレン放射線モニタの瞬時ダウンスケールについて
2007/12/14	7号機	原子炉区域換気空調系排気放射線モニタ(A) レスポンス動作の不良について
2007/12/14	7号機	原子炉補機冷却水系放射線モニタ(E) レスポンス動作の不良について
2007/12/14	7号機	気体廃棄物処理系設備エリア排気放射線モニタ(B) レスポンス動作の不良について
2007/12/14	7号機	主蒸気管放射線モニタ(B) レスポンス動作の不良について
2007/12/14	7号機	原子炉補機冷却水系放射線モニタ(C) レスポンス動作の不良について
2007/12/14	その他	荒浜側洗濯廃液処理設備 る過器(A) 差圧指示値の低下について
2007/12/15	7号機	低圧タービン(C)外部車室(上半:発電機側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2007/12/15	7号機	低圧タービン(A)外部車室(上半:タービン側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2007/12/15	7号機	タービン建屋 ストームドレン処理系サンプ(A) 上部壁面からの漏水について
2007/12/15	7号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(A) グランド水排水ラインの詰まりについて
2007/12/16	1号機	復水・給水出口導電率記録計の打点不良について
2007/12/16	5号機	北側OF洞道 洞道温度の指示不良について

発見日	号機	件名
2007/12/16	6号機	蓄電池室 洗浄シンク洗浄水ノズルの詰まりについて
2007/12/17	1号機	非常ディーゼル発電機A系 固定子巻線温度W相指示切替時の挙動不良について
2007/12/17	2号機	過渡現象記録装置計算機計算機コンソールCRTの動作不良について
2007/12/17	5号機	管理基準適合状況チェックシート当直長確認記録用紙の相違について
2007/12/17	5号機	原子炉冷却材浄化系 3過脱塩器入口PH計元弁のシートパスについて
2007/12/17	5号機	原子炉建屋 北西二重扉内側扉の異常警報発生について
2007/12/17	6号機	大物搬入口用ジブクレーン 横行用ストッパーの劣化について
2007/12/17	7号機	循環水ポンプ建屋 天井クレーン横行用電動機各部計測結果の判定基準逸脱について
2007/12/17	7号機	低圧タービン(A)外部車室(上半:発電機側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2007/12/17	7号機	低圧タービン(C)内部車室(上半:タービン側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2007/12/17	7号機	金属閉鎖配電盤 耐震固定ボルト取っ手部分の破損について
2007/12/17	7号機	プール用ジブクレーンと換気空調系ダクトの干渉について
2007/12/18	1号機	タービン建屋 避難扉監視装置の絶縁抵抗低下について
2007/12/18	2号機	非常用ディーゼル発電機(B) 燃料ディタンクフランジ部からの滲みについて
2007/12/18	3号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ用 天井クレーン油面計の油にじみについて
2007/12/18	4号機	携行品モニタからの搬出可能品以外の物品搬出について
2007/12/18	5号機	中央制御室送風機(B) ファンシャフト貫通部からの空気の吸込みについて
2007/12/18	7号機	低圧タービン(C)内部車室(上半:発電機側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2007/12/18	7号機	プロセス放射線モニタ系精度の逸脱について
2007/12/18	7号機	機関出口ディーゼル冷却水温度計の接点におけるチャタリングについて
2007/12/18	7号機	蒸気式空気抽出系駆動 蒸気圧力調節弁前・後弁リミットスイッチ遮熱板の割れについて
2007/12/19	1号機	水圧制御ユニット スクラム弁リミットスイッチの不良について
2007/12/19	3号機	ボール捕集器ピット建屋 ボール循環ポンプ(B)上の天井部等からの雨漏れについて
2007/12/19	4号機	復水器室(A) 空調機(B)インペラボス内径寸法の許容値逸脱について
2007/12/19	5号機	ディーゼル駆動消火ポンプ反CP側からのグラウンド部からのリークについて

発見日	号機	件名
2007/12/19	5号機	サービス建屋 清掃用シンク排水ラインの不良について
2007/12/19	6号機	相分離母線(A)エリア 空調機(A)用電動機負荷側エンドブラケット内径寸法基準値の逸脱について
2007/12/19	7号機	非常用ディーゼル発電機(B) 吸・排気弁の腐食について
2007/12/19	7号機	非常用ディーゼル発電機(B) 燃料ディタンク内面の塗装剥離について
2007/12/19	7号機	低圧タービン(C)ノズルダイヤフラム(上半:タービン側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2007/12/19	7号機	蒸気式空気抽出系駆動 蒸気安全弁ストッパプレートの変形について
2007/12/19	その他	第8回肉厚測定検査(その2)検査要領書の誤記について
2007/12/20	2号機	濃縮廃液系・固化系温度記録計の打点不良について
2007/12/20	4号機	濃縮廃液系タンク 温度記録計印字不良について
2007/12/21	1号機	原子炉複合建屋 所内蒸気戻り系ポンプ出口PCVボンネット部締付ボルトからのリークについて
2007/12/21	2号機	トラベリングスクリーン(C)ベアリング部の異音について
2007/12/21	2号機	原子炉補機冷却系熱交換器(D) 原子炉補機冷却海水系ストレーナ差圧計の指示不良について
2007/12/21	3号機	原子炉建屋 保安電話取付け器具の破損について
2007/12/21	5号機	原子炉補機冷却海水系熱交換器(B)(D)(F)の詰まりについて
2007/12/21	5号機	タービン建屋送風機(A)モータ反C側振動の上昇について
2007/12/21	5号機	タービン建屋送風機(A)(B)(C)モータ架台のサビについて
2007/12/21	7号機	低圧タービン(C)本体 下半ノズルダイヤフラムサポートシム取付けボルトの損傷について
2007/12/21	7号機	水位発信器閉止プラグの損傷について
2007/12/21	7号機	低圧タービン(C)ノズルダイヤフラム(上半:発電機側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2007/12/21	7号機	低圧(A)タービン本体 低圧内部車室ハンドホール締付けボルトネジ部の潰れについて
2007/12/21	7号機	平均出力領域モニタロッドブロック論理端子ネジの変形について
2007/12/21	7号機	原子炉建屋 格納容器雰囲気モニタ系 サンプリング配管サポートU字ボルトの緩みについて
2007/12/21	その他	不適合管理委員会審議結果の議事録への記載漏れについて
2007/12/22	1号機	タービン建屋補機冷却系 熱交換器温度調節弁後ブロー弁のシートパスについて
2007/12/22	5号機	非常用ディーゼル発電機 始動用空気貯槽一次ドレン弁グランド部からのリークについて

発見日	号機	件名
2007/12/22	7号機	低圧タービン(B)ノズルダイヤフラム(上半:水平面)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2007/12/23	1号機	濃縮廃液ポンプ(B)メカニカルシールリークの発生について
2007/12/23	1号機	濃縮廃液ポンプ(C)メカニカルシールリークの発生について
2007/12/23	6号機	タービン建屋 高電導度廃液系サンプ(B)周辺壁面等からの漏水について
2007/12/26	5号機	海水熱交換器建屋 海水ストームドレン系サンプポンプ吐出弁のサビについて
2007/12/26	6号機	サービス建屋 加湿器(B)の漏水について
2007/12/26	7号機	非常用ディーゼル発電機(B)シリンダー安全弁の動作不良について
2007/12/26	7号機	換気空調系温度発信器(U41-TT281A) 端子台ネジの不良について
2007/12/26	7号機	給水加熱器ドレン系調節弁 豆ゲージの指示不良について
2007/12/26	7号機	気体廃棄物処理系調節弁のポジショナーパイロットの不良について
2007/12/26	7号機	中央制御室 ITVモニタNo.34 - 3の動作不良について
2007/12/27	1号機	高電導度廃液系収集ポンプ(A)メカニカルシール部から、シール水配管側へのリークについて
2007/12/27	5号機	海水熱交換器建屋 サブドレンポンプ(1)(2)のトリップについて
2007/12/27	5号機	大湊側焼却設備 パレットリフトストップ(2)の動作不良について
2007/12/27	7号機	非常用ディーゼル発電機 界磁電圧計管理値の逸脱について

## 6. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
A s	1
A	1
B	5
C	108
D	246
対象外	1
総計	362