

## 不適合管理状況(11月審査分)

### 1. Asグレード 1件

発見日	号機	件名
2008/11/22	7号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機 タービン建屋における火災について(11月23日お知らせ済み)
		<p>《概要》</p> <p>平成20年11月22日午後9時49分頃、定期検査中の当所7号機タービン建屋1階大物搬入ロシャッター前エリア(管理区域)において、協力企業作業員が低圧タービン(A)ローターの洗浄作業を行っていたところ、洗浄液に引火しました。直ちに当該作業を行っていた作業員が、消火器により初期消火を行うとともに、午後9時51分頃、消防署へ通報いたしました。消火活動の際に、作業員1名が右手に軽度の火傷を負うと共に、他の1名が気分が悪くなり病院にて手当、診療を受けました。その後、消防署の現場確認により、午後11時35分に鎮火が確認されました。原因については調査中です。</p> <p>なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。</p>
		<p>《ホームページ掲載》 2008/11/23</p> <p>【プレスリリース】</p> <p><a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20112301p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20112301p.pdf</a></p>

### 2. Aグレード 1件

発見日	号機	件名
2008/11/18	6号機	軽油タンク周辺道路(屋外)におけるけが人の発生について(11月19日お知らせ済み)
		<p>《概要》</p> <p>平成20年11月18日午後2時頃、6号機の軽油タンク周辺道路(屋外)において、地盤改良箇所の完了確認のためのボーリング作業を実施していた協力企業作業員が、ボーリングマシンの駆動部に左手小指をはさみ負傷したため、救急車で病院へ搬送しました。</p>
		<p>《ホームページ掲載》 2008/11/19</p> <p>【プレスリリース】</p> <p><a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20111901p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20111901p.pdf</a></p>

### 3. Bグレード 2件

発見日	号機	件名
2008/11/3	5号機	所内変圧器基礎周辺部(屋外)におけるけが人の発生について(11月4日お知らせ済み)
		<p>《ホームページ掲載》 2008/11/4</p> <p>【プレスリリース】</p> <p><a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20110401p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20110401p.pdf</a></p>
2008/11/8	7号機	起動領域モニタ(F) ケーブルコネクタの外れについて

4. Cグレード 54件

発見日	号機	件名
2008/5/30	5号機	【中越沖地震】屋外トレンチ内配管・サポートの変形、塗装の剥離および貫通部の損傷について
2008/9/24	7号機	後打ちアンカーサポート設置床はつり時におけるケーブルの損傷について
2008/10/17	3号機	燃料調査作業における燃料交換機主ホイスト巻下げ時の警報の発生について
2008/10/21	7号機	原子炉給水ポンプタービン(A) ダイナガイドバランス電圧の調整不能について
2008/10/24	6号機	スタッドテンシヨナ移動時における天井クレーンとビティーフ足場上端部手摺との干渉による手摺の変形について
2008/10/27	1号機	【中越沖地震】主排気筒放射線モニタサンプリング配管接続部のズレについて(10月28日お知らせ済み) 《ホームページ掲載》2008/10/28 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20102801p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20102801p.pdf</a>
2008/10/29	6号機	後打ちアンカー打設時における自動火災報知器設備ケーブルの損傷について
2008/10/30	その他	放射性廃棄物専用ドラム缶管理に関するコミュニケーションエラーについて
2008/10/30	その他	原子炉施設故障等報告および電気関係事故報告における誤記の発見について
2008/10/31	5号機	計装用圧縮空気系除湿装置(A) 加熱再生工程時間超過警報の発生について
2008/11/1	6号機	「主蒸気逃がし安全弁(L) 自動減圧系漏えい」警報の発生について
2008/11/1	7号機	耐震工事 作業用仮設電源ダウントランスの地絡の発生について
2008/11/4	6号機	タービン蒸気加減弁(No3, 4) 主要弁油筒の油溜まりおよび上部ブッシュ部のグランドの破損について
2008/11/5	1号機	海水熱交換器建屋 残留熱除去海水系(A)系 水抜きに伴う海水の漏えいについて
2008/11/5	5号機	工具センタートルクレンチの精度の逸脱について
2008/11/5	6号機	高線量区域巡視記録用紙の旧版使用について
2008/11/5	その他	購買契約手続き方法の相違について
2008/11/7	7号機	運転日誌〔5〕記録採取の忘れについて
2008/11/7	7号機	改良型制御棒駆動機構 作動試験時における起動領域モニタ(A)の指示の上昇について
2008/11/8	3号機	原子炉建屋屋外 地盤掘削作業中における埋設接地線の損傷について
2008/11/8	5号機	「平均出力領域モニタ(C)軽故障」および「自己診断異常」の警報の発生について
2008/11/9	6号機	原子炉補機冷却水系熱交換器耐震強化工事における非常用出口扉の誤開閉について

発見日	号機	件名
2008/11/10	3号機	原子炉隔離時冷却系 定期事業者検査における検査項目の一部未実施について
2008/11/10	その他	大湊側 洗濯機(A)からの水漏れについて
2008/11/10	その他	ドップラーソーダ測定値(160m風速)の不具合について
2008/11/11	3号機	水圧制御ユニット アキュームレータ圧カススイッチ【C12-PS130/34-19】の動作不良について
2008/11/11	5号機	所内蒸気系配管の保温材の一部取り外れについて
2008/11/11	6号機	タービン建屋 非常用出口扉の誤開放について
2008/11/11	6号機	原子炉建屋他耐震サポート設置および同関連除却作業使用物品の搬出確認測定時における4Bq/cm <sup>2</sup> を超える汚染の発生について
2008/11/12	7号機	トリウム回路の異常発生について
2008/11/12	その他	原子炉プラント停止時の安全管理要領(改良型沸騰水型軽水炉版)記載内容の誤記について
2008/11/13	5号機	タービン建屋西側(屋外)におけるけが人の発生について(11月14日お知らせ済み)
		《ホームページ掲載》2008/11/14 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20111401p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20111401p.pdf</a>
2008/11/14	5号機	原子炉補機冷却系熱交換器 原子炉補機冷却海水系出口元弁【P41-MO-F009A】のケーブルの誤解線について
2008/11/14	その他	運転操作手順書変更運用指示書の旧様式による作成について
2008/11/14	その他	大湊側 成型品用洗濯機(B)の給水弁動作不良に伴う水漏れについて
2008/11/15	7号機	非常用ガス処理系 排ガス放射線モニタ(B) 下限警報の発生について
2008/11/17	1号機	平均出力領域モニタ(F) 電源装置の故障について
2008/11/18	1号機	主復水器 器内圧力用圧力発信器の精度逸脱について
2008/11/18	6号機	タービン補機設備他地震点検修理工事 作業使用物品の搬出確認測定時における4Bq/cm <sup>2</sup> を超える汚染の発生について
2008/11/18	7号機	一時立入者の退所時におけるホールボディカウンタ測定の未実施について
2008/11/18	その他	荒浜側 直員車庫新設工事区画の仮囲いの転倒について
2008/11/19	5号機	スタックモニタトリウムサンプル装置流量積算計の不具合について
2008/11/19	6号機	タービン建屋 火災警報装置故障に伴う機能喪失について
2008/11/19	7号機	制御棒駆動系 摩擦測定試験開始時間の遅延について

発見日	号機	件名
2008/11/20	5号機	サービス建屋冷凍機室(非管理区域)における油のこぼれについて(11月21日お知らせ済み)
		《ホームページ掲載》2008/11/21 【プレスリリース】 <a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20112101p.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20112101p.pdf</a>
2008/11/20	6号機	「原子炉補機冷却系(B) 冷却水放射能 高」の警報発生について
2008/11/20	7号機	第8回社内検査「原子炉格納容器局部及び弁間点検手入立会検査(F区分)」の検査成績書の誤記について
2008/11/20	その他	事務本館電源切替に伴う放射線作業管理装置の停止について
2008/11/21	2号機	復水系配管他修理内部確認時における異物発見について
2008/11/21	5号機	個人警報線量計( $\beta \cdot \gamma$ 線)の $\gamma$ 線量の指示値の不良について
2008/11/22	1号機	固化系乾燥機給液ポンプ(B) メカシール部の滴下水の一部析出について
2008/11/24	7号機	第8回定期検査制御棒価値ミニマイザ機能検査における制御棒操作監視系「引抜阻止」の不点灯について
2008/11/25	その他	事務本館電源停止に伴う静止型無停電電源装置切替ミスによる電子計算機用電源の喪失について
2008/11/26	5号機	タービン建屋 復水器エリア床ファンネル閉止栓の未取付について

## 5. Dグレード 323件

発見日	号機	件名
2007/11/30	3号機	高圧タービン ノズルダイヤフラムの浸透指示模様について
2008/1/22	7号機	オイルリザーバコック継手部の油漏れ跡(固着状態)について
2008/1/22	7号機	オイルスナッパ ゲージロッドの曲がりについて
2008/1/24	7号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン油タンク(B) ドレンラインフランジ部の油漏れ痕について
2008/1/24	7号機	サポート用Uボルトのナットの緩みについて
2008/1/29	7号機	タービン補機冷却海水系(7-2) 保温外装板の外れについて
2008/1/29	7号機	タービン補機冷却海水系(504-1) 保温外装板の損傷について
2008/1/31	7号機	貫通孔処理鉛毛の止め金具の外れについて
2008/2/6	7号機	サポート鋼材の端部塞ぎキャップの外れについて
2008/2/15	7号機	タービン建屋補機冷却系(19) サポートおよび埋込金物の腐食について

発見日	号機	件名
2008/2/15	7号機	所内温水系(304-1) サポート鋼材の腐食について
2008/2/15	7号機	給水加熱器ドレン系 ドレン弁の銘板の相違について
2008/2/16	7号機	給水系(501) 保温材の潰れについて
2008/2/16	7号機	給水系(507) 保温材の潰れについて
2008/2/16	7号機	抽気蒸気系(18-17) Uプレートの変形について
2008/2/19	7号機	抽気蒸気系(17-3) サポート用Uボルトのナット緩みについて
2008/2/20	7号機	複水補給水系(269) 配管表面の塗装のすり跡について
2008/2/21	7号機	弁グランド部漏えい処理系(486-1) サポート用Uボルトの未取り付けについて
2008/2/23	7号機	補助蒸気系(6-14) 保温材板金の損傷について
2008/2/23	7号機	給水加熱器ドレン系(500-2) サポートUボルト用ナットの緩みについて
2008/2/25	7号機	タービン建屋補機冷却系(556,559) サポート用Uボルトのナット緩みについて
2008/2/27	7号機	所内蒸気戻り系(105) 保温材板金の損傷について
2008/2/28	7号機	【中越沖地震】タービン建屋～ポンペ建屋間 タービン建屋取合部酸素注入ライン計装配管の変形について
2008/2/28	7号機	【中越沖地震】タービン建屋～ポンペ建屋間 ダクト縦坑部酸素注入ライン計装配管の変形について
2008/3/1	7号機	雑用水系弁 弁銘板の相違について
2008/3/4	7号機	循環水系(48) フランジ下部の漏えい痕について
2008/3/6	7号機	タービン潤滑油系(49) 配管およびサポートの発錆について
2008/3/7	7号機	所内用圧縮空気系(171) 配管およびサポートの発錆について
2008/3/7	7号機	非放射性ドレン移送系(61) 配管およびサポートの発錆について
2008/3/7	7号機	計装用圧縮空気系(159) 配管およびサポートの発錆について
2008/3/13	7号機	配管の塗装の浮上がりについて
2008/3/14	7号機	循環水系(26) フランジボルト・ナットの移動跡について
2008/3/15	7号機	タービン補機冷却海水系(8-5.9-5) 床貫通部の落下防止養生布の破損について
2008/3/21	7号機	スプリングハンガー【ES1-6H03B】用 インジケータ銘板の損傷について

発見日	号機	件名
2008/3/27	7号機	換気空調補機常用冷却水系(102,116) 板金継ぎ目部からの漏えい痕について
2008/4/11	7号機	タービン潤滑油系(49) サポート鋼材の腐食について
2008/4/19	7号機	弁グランド部漏えい処理系(489-1) 配管母材に貫通孔欠陥について
2008/4/28	7号機	循環水系 配管サポートUボルト用ナットの未取付けについて
2008/5/17	7号機	計装用圧縮空気系(1544) 配管・サポート塩害防止用塗装の剥離について
2008/5/22	4号機	【中越沖地震】屋外トレンチ内配管・サポートの変形、移動痕および塗装の剥離について
2008/5/26	7号機	気体廃棄物処理系(38,701) 溶接部の一部の欠陥について
2008/5/27	7号機	気体廃棄物処理系(82) 溶接部の一部の欠陥について
2008/5/29	5号機	【中越沖地震】液体窒素貯槽基礎部の亀裂について
2008/5/29	7号機	所内温水系(301,351) 溶接部の一部の欠陥について
2008/7/3	7号機	非放射性ドレン移送系(64) フランジ下部の漏えいについて
2008/7/4	7号機	壁湧水によるサポート鋼材の腐食について
2008/7/8	7号機	タービン補機冷却海水系(525-1) フランジ用ボルトの緩みについて
2008/9/8	2号機	タービン建屋 天井クレーン(No.2)『ガーダ補機異常』警報の発生について
2008/9/9	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 復水補給水系配管【100A-MUWC-108】のサポート取付け部の損傷について
2008/9/22	1号機	非常用ディーゼル発電機(B) 排気弁(弁座)溶接境界部の指示模様について
2008/9/25	6号機	バタフライ弁駆動部【N71-F003F、N71-F004A】デクラッチレバーの損傷について
2008/10/1	5号機	【中越沖地震】サービス建屋 所内温水系配管【100A-HWH-080】の壁貫通スリーブの損傷について
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管【100A-CUW-018】の壁貫通スリーブの塗装のヒビ割れについて
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管【80A-CUW-301】の壁貫通スリーブの塗装のヒビ割れについて
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管【125A-CUW-290】の壁貫通スリーブの塗装のヒビ割れについて
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管【65A-CUW-326】の壁貫通スリーブの塗装のヒビ割れについて
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管【125A-CUW-294】の壁貫通スリーブの塗装のヒビ割れについて
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管【125A-CUW-314】の壁貫通スリーブの塗装のヒビ割れについて
2008/10/6	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管【20A-CUW317】の壁貫通スリーブの塗装のヒビ割れについて

発見日	号機	件名
2008/10/7	3号機	計装配管壁貫通孔のモルタル処理部の浮上りについて
2008/10/7	3号機	低圧タービン(C)外部車室(上半)の浸透指示について
2008/10/8	6号機	定期事業者検査における原子炉隔離時冷却系設備検査要領書の不備について
2008/10/8	7号機	定期事業者検査における原子炉隔離時冷却系設備検査要領書の不備について
2008/10/9	3号機	放射性廃棄物処理設備 計算機エンジニアリング用ブラウン管の不具合について
2008/10/9	7号機	グラウンド蒸気蒸化器 加熱蒸気減圧弁大弁前弁【N39-F020】 ケーブルコネクター内の油の流入について
2008/10/9	その他	水処理 シリカ計試料水のオーバーフローについて
2008/10/10	3号機	低圧タービン(A)内部車室(上半)の浸透指示について
2008/10/14	3号機	濃縮廃液ポンプ(A) 出口サンプル出口弁【P91-LC-RW50A-S2】の動作不良について
2008/10/15	3号機	低圧タービン(B)内部車室(上半)の浸透指示について
2008/10/18	3号機	低圧タービン(C)内部車室(上半)の浸透指示について
2008/10/18	その他	500kVガス遮断機(No.3) 高起動変圧器回線ベロ一部からのガスリークについて
2008/10/21	1号機	復水ろ過装置系 プリコートタンク戻り弁の急速排気弁からのエアリークについて
2008/10/21	6号機	低圧タービン(C)内部車室(上半)溶接部の指示模様について
2008/10/23	3号機	低圧タービン(B) ノズルダイヤフラム(上半)の浸透指示について
2008/10/23	7号機	計装配管運転圧漏えい試験時の計器ドレン弁シートパスについて
2008/10/23	7号機	計装配管運転圧漏えい試験時の計器弁シートパスについて
2008/10/24	3号機	第6給水加熱器(C) 伝熱管内の異物について
2008/10/25	7号機	低圧タービン翼面取りの誤加工について
2008/10/27	1号機	ほう酸注入系ポンプ(B) コネクティングロッド(クロスヘッドブッシュ部)の指示模様について
2008/10/27	4号機	定検用工具 充電式懐中電灯の紛失について
2008/10/28	1号機	残留熱除去系 弁【RHR-F001C】弁駆動部ギアドリミットスイッチ取付部からの油漏れについて
2008/10/28	1号機	復水脱塩装置 電動作動弁作動確認時の異音について
2008/10/28	1号機	復水脱塩装置系 空気作動弁の駆動用空気銅管継手の割れについて
2008/10/28	1号機	復水脱塩装置系 陽イオン樹脂再生塔飽和樹脂入口弁用電磁弁からのエアリークについて

発見日	号機	件名
2008/10/28	3号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(A) 吐出弁後ドレン弁【P42-F506】弁座シート面の腐食について
2008/10/28	5号機	配管・サポート点検用足場材運搬作業時における蛍光灯の損傷について
2008/10/28	5号機	残留熱除去系ポンプ(5B)、(5C)用電動機スペースヒータの絶縁抵抗値の低下について
2008/10/28	6号機	タービン建屋 蛍光灯の損傷について
2008/10/28	6号機	低圧タービン(C) ダイアフラム(下半)の指示模様について
2008/10/28	6号機	原子炉建屋 北東側の雨水の流入について
2008/10/29	1号機	手動弁【N36-LS012C H/L計器元弁】ステム腐食について
2008/10/29	1号機	手動弁【N22-LS008C H計器元弁】ステム腐食について
2008/10/29	1号機	手動弁【N22-LS009C H計器元弁】ステム腐食について
2008/10/29	1号機	手動弁【N22-LT010C H計器元弁】ステム腐食について
2008/10/29	1号機	復水脱塩系 低電導度廃液出口弁用電磁弁からのエアリークについて
2008/10/29	2号機	原子炉建屋付属棟 エレベータ脇ページング装置【2-WH-304】の通話不良について
2008/10/29	3号機	燃料ディタンク油面用レベルスイッチ【R43-LIS391B】測定テープの劣化について
2008/10/29	3号機	燃料ディタンク油面用レベルスイッチ【R44-LIS391H】測定テープの劣化について
2008/10/29	3号機	残留熱除去系 停止時冷却注入隔離弁【E11-F028B】弁座シート部の指示模様について
2008/10/29	5号機	サービス建屋 電気品室空調機点検口 パッキンの不良について
2008/10/29	5号機	電解鉄イオン注入系 海水供給ポンプクエンチング水供給配管の詰まりについて
2008/10/29	7号機	原子炉補機冷却系 弁点検用吊り金具の損傷について
2008/10/29	その他	スチームドレン系 収集ポンプ(A)出口タンク攪拌絞り弁のシートパスについて
2008/10/30	1号機	タービン建屋 トレンチ内 タバコの吸殻の発見について
2008/10/30	1号機	復水脱塩装置系 硫酸希釈槽希釈水入口弁エアフィルターからのエアリークについて
2008/10/30	3号機	発電機固定子冷却水クーラー(A) 出入口弁のシートパスについて
2008/10/30	5号機	低圧起動変圧器(A) ケーブル接続箱内の水滴および発錆について
2008/10/30	5号機	大湊側洗濯設備洗濯機(B)移送コンベアからの異音の発生について
2008/10/30	6号機	計装元弁【N33-F709】のシートパスについて

発見日	号機	件名
2008/10/31	1号機	主蒸気系 開度計【B21-F016】の表示範囲の逸脱について
2008/10/31	3号機	原子炉補機冷却海水系(B)系側絞り弁【P95-F019】弁体の腐食について
2008/10/31	3号機	グラウンド蒸気復水器 水室内部溶接線の侵食について
2008/10/31	3号機	非常用ディーゼル発電機(H) 燃料弁(ニードル弁)の折損について
2008/10/31	6号機	所内蒸気戻り系 レシーバタンク水位計の動作不良について
2008/10/31	6号機	複合中間弁(6) リークオフ管フランジ締付ボルト・ナットの固着について
2008/10/31	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 オペレーティングフロア照明器具の破損について
2008/11/2	2号機	復水・タービン補機冷却系 温度記録計【N21-TRS730】の異音について
2008/11/2	3号機	放射線廃棄物処理設備 電気品エリア空調機ドレン弁【U41-F631】のシートパスについて
2008/11/2	7号機	タービン建屋 ページング設備の動作不良について
2008/11/2	7号機	原子炉補機冷却系(B)熱交換器室-循環水エリア間水密扉開閉水位計の接点不良について
2008/11/3	5号機	炉水溶存酸素流量計指示のスティックについて
2008/11/4	3号機	第4給水加熱器(C) 浸透探傷検査の中断について
2008/11/4	3号機	タービン建屋 給気冷却器温度調節弁【P24-TCV-F092】開方向動作時間の超過について
2008/11/4	3号機	復水器器内圧力用校正付警報設定器【N36-PS626D】の基板保護アクリルカバーの劣化について
2008/11/4	3号機	復水器室空調機全台ケーシング内およびドレンファンネルの腐食物の発生について
2008/11/4	3号機	第3給水加熱器(A) 復水出口管溶接部のブローホールについて
2008/11/4	4号機	復水器室空調機(B) ファンネルの詰まりについて
2008/11/4	5号機	主蒸気系 トンネル室ブローアウトパネルの損傷について
2008/11/4	5号機	【中越沖地震】取水路におけるコンクリートの剥離について
2008/11/4	7号機	運転管理コンソールの操作不能について
2008/11/5	1号機	タービン建屋 トレンチ内でのタバコの吸殻の発見について
2008/11/5	1号機	サービス建屋 小物物品搬出モニター前での左足親指の負傷について
2008/11/5	3号機	低起動変圧器(3SA-1)電力量計【C91-WH1605】の動作不良について
2008/11/5	3号機	タービン補機冷却海水系 ストレーナ(C)ブロー弁【P42-F004C】 電動作動弁駆動部のウォーム摩耗について

発見日	号機	件名
2008/11/5	3号機	直流125V高圧炉心スプレイ系 充電器盤常用における配線用遮断機動作試験でのリセット操作の不能について
2008/11/5	3号機	非常用ディーゼル発電機(H) 機関付潤滑油ポンプ主動軸スクリュー締結ナットのがタツキについて
2008/11/5	4号機	タービン建屋 天井クレーン(No.2)走行操作における異音について
2008/11/5	5号機	大湊側洗濯設備洗濯機(E) リミットスイッチ取付ナットの外れについて
2008/11/5	6号機	安全弁【T31-F028】弁のシートパス(微少リーク)について
2008/11/5	6号機	復水器連続洗浄装置系 計装ラックベースのヒビ割れについて
2008/11/5	7号機	油受けタンク(A)出口弁【N34-F001A】弁座シート面の指示模様について
2008/11/5	その他	荒浜側焼却設備 ダスト・ヨウ素モニタサンプルポンプ(B)の起動不能について
2008/11/5	その他	【中越沖地震】固体廃棄物貯蔵庫 ドラム缶側面の貫通傷について
2008/11/6	1号機	手動弁【N22-LS008A H/L計器元弁】ステムの腐食について
2008/11/6	1号機	手動弁【N22-LS008Aテスト弁】ステムの腐食について
2008/11/6	1号機	手動弁【N22-LS009A H計器元弁】ステムの腐食について
2008/11/6	1号機	手動弁【N22-LT010A H計器元弁】ステムの腐食について
2008/11/6	1号機	手動弁【N22-LT011A H/L計器元弁】ステムの腐食について
2008/11/6	1号機	手動弁【N22-LT011A テスト弁】ステムの腐食について
2008/11/6	1号機	手動弁【N36-LS012A H計器元弁】ステムの腐食について
2008/11/6	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(B)第6軸受下半の肌荒れ、接触跡および変形状況について
2008/11/6	2号機	固化系積込ドラム移載装置 クランプ「閉」側の動作不良について
2008/11/6	6号機	制御棒充てん水ヘッダ圧力計テスト弁のシートパスについて
2008/11/6	7号機	DC250V充電器盤 予備充電器電圧の参考値の逸脱について
2008/11/7	1号機	タービン建屋補機冷却系 熱交換器(A)トスフィルタ差圧警報設定器【P41-DPS016A】の不具合について
2008/11/7	1号機	放射性廃棄物処理設備区域 排風機(A)サクシオンペーンの全開固着について
2008/11/7	3号機	モニタリング建屋 送風機(B)風量調整ダンパの開固着について
2008/11/7	5号機	原子炉補機冷却系 熱交換器(B, D, F)伝熱管必要厚さの判定基準の逸脱について

発見日	号機	件名
2008/11/7	6号機	所内蒸気戻り系 移送ポンプ(A)(B)グランドリーク量の増加について
2008/11/7	6号機	高圧タービン ダイアフラム(下半)の指示模様について
2008/11/7	6号機	タービン蒸気加減弁 ディスクダンプ弁シート面の当たり不良について
2008/11/7	6号機	可燃性ガス濃度制御系室 二重扉の閉操作の不能について
2008/11/7	6号機	計装配管運転圧漏えい試験時における検出元弁のシートパスについて
2008/11/8	1号機	原子炉複合建屋 ドレントラップ用ストレーナ(P61-D368)保温材からの蒸気の漏えいについて
2008/11/8	4号機	原子炉建屋 天井クレーン主巻直流電動機(No.1)各部計測結果の判定基準の逸脱について
2008/11/8	4号機	原子炉建屋 天井クレーン主巻直流電動機(No.2)各部計測結果の判定基準の逸脱について
2008/11/8	6号機	高圧炉心スプレイ系室(B) 水密扉の操作ハンドルの動作不良について
2008/11/8	その他	大湊側補助ボイラ(4B) 缶水恒温装置の不良について
2008/11/9	2号機	中央制御室 給気冷却器(B)(D)温度調節弁の2次圧力計のステックについて
2008/11/9	5号機	スクリーン洗浄ポンプ用渦巻ストレーナ(A)フランジからのリークについて
2008/11/9	5号機	ディーゼル駆動消火ポンプ 吸込弁グランド部の腐食について
2008/11/9	5号機	端子箱(JBX-T1F12)扉の不良について
2008/11/10	1号機	復水ろ過装置系 復水ろ過器(I)逆洗空気用急速開閉弁用電磁弁からのエアリークについて
2008/11/10	1号機	復水ろ過装置系 復水ろ過器(I)逆洗用空気管ベント弁用電磁弁からのエアリークについて
2008/11/10	1号機	復水ろ過装置系 復水ろ過装置(D)入口加圧弁エアフィルターからのエアリークについて
2008/11/10	1号機	復水ろ過装置系 復水ろ過器(I)ベント弁 計装用圧縮空気系銅管継手部からのエアリークについて
2008/11/10	2号機	低電導度廃液系 収集ポンプ(B)ケーシングドレンラインの閉塞について
2008/11/10	2号機	低電導度廃液系 収集ポンプ(B)入口ラインドレンラインの閉塞について
2008/11/10	2号機	工業用テレビ設備系 操作器点検時における工業用テレビ設備の動作不良について
2008/11/10	4号機	原子炉建屋 天井クレーン補巻直流電動機 各部計測結果の判定基準の逸脱について
2008/11/10	4号機	燃料取替機 走行動作の不具合について
2008/11/10	4号機	屋内消火栓設備 原子炉建屋元弁(U43-F074)配管フランジからのリークについて

発見日	号機	件名
2008/11/10	5号機	管理区域内における異物の発見について
2008/11/10	5号機	ボール回収器(F) 基礎ボルトの折損について
2008/11/10	5号機	サービス建屋 換気空調補機常用冷却水系 サージタンクのレベル低下について
2008/11/10	5号機	原子炉建屋 大物搬入口外側(B)扉 フランス落としロック部の不良について
2008/11/10	5号機	プロセス計算機(No.2)ブラウン管内蔵ハードディスクのリードエラーについて
2008/11/10	5号機	大湊側乾燥機(D)(非管理区域)上部リントスクリーンの破損について
2008/11/10	6号機	第8回定期事業者検査要領書 蒸気タービン設備検査(その2)(K6-8-148-2C/3C-T2)の誤記について
2008/11/10	6号機	サービス建屋 非放射性スチームドレン移送系 サンプポンプの振動およびグランドリークについて
2008/11/10	6号機	循環水系 レベルスイッチ検出元弁からのシートリークについて
2008/11/10	6号機	給水加熱器ドレン系 計装元弁のシートパスについて
2008/11/10	7号機	第8回定期事業者検査 安全保護系設定値確認検査における、主蒸気管流量の計器適切性確認の様式の相違について
2008/11/10	7号機	肉厚測定追加計画における選定過程の誤りについて
2008/11/10	その他	B靴の異物について
2008/11/11	3号機	直流125V充電器盤(3B) リレー単体動作試験時における直流過電流継電器の動作不良について
2008/11/11	3号機	パワーセンタ(3B-2)(5A) トリップコイルのひび割れについて
2008/11/11	3号機	パワーセンタ(3B-2)(3B) シャ断器制御回路盤間接続部のビス不良について
2008/11/11	3号機	所内蒸気系 濃縮廃液系濃縮廃液タンク 原子炉一次格納容器前弁【P61-F062】のシートパスについて
2008/11/11	3号機	高圧炉心スプレィディーゼル補機冷却海水系 ポンプ耐震サポート基礎グラウト部のひび割れについて
2008/11/11	3号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(B) 油タンクガス抽出機用電動機のハウジングおよびシャフトジャーナル部の寸法許容値の逸脱について
2008/11/11	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B) 主油タンクガス抽出機(2)用電動機のブラケットハウジングの内径寸法許容値の逸脱について
2008/11/11	4号機	非常用ガス処理系 排気(B)流量指示のハンチング発生について
2008/11/11	5号機	原子炉補機冷却系 熱交換器(B, D, F)水室ゴムライニングの損傷について
2008/11/11	5号機	原子炉冷却材浄化系 弁【G31-F004】駆動部の油漏れについて
2008/11/11	5号機	原子炉補機冷却海水系 原子炉補機冷却系熱交換器ドレン弁【P41-F505D/F】弁体・弁座の咬み傷について
2008/11/11	6号機	第8回定期事業者検査 安全保護系設定値確認検査【プロセス計装】(再検査1)における当該検査対象計器のリセット不能について

発見日	号機	件名
2008/11/11	6号機	放射性廃棄物処理設備系 信号取合盤(6H14-P628-1)伝送装置の故障警報の発生について
2008/11/11	7号機	ロジックモニタ装置 オンライントレンド用信号取り合いの不良について
2008/11/12	1号機	ポンプ吐出圧力計【P13-PI025B】検出配管のつまりについて
2008/11/12	1号機	後置非常用ガス処理装置(B) よう素用チャコールフィルタ入口温度指示計【T22-TIS020B】(No.2)接点のチャタリングについて
2008/11/12	1号機	後置非常用ガス処理装置(A) よう素用チャコールフィルタ温度用測定素子【T22-TE011A-1】絶縁抵抗値の低下について
2008/11/12	1号機	資材移動時における避難誘導灯カバーの破損について
2008/11/12	1号機	計装用空気圧縮機(A) 冷却水電磁弁の開固着について
2008/11/12	3号機	モーターコントロールセンタ(3H) 最大指示計における誤差率の管理値の逸脱について
2008/11/12	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A) 主油タンクガス抽出機(1)用電動機ブラケット内径寸法およびシャフトジャーナル部の外径寸法許容値の逸脱について
2008/11/12	5号機	主蒸気隔離弁 弁体パイロットシート面および弁箱主シート面の指示模様について
2008/11/12	5号機	第3給水加熱器(B) ドレン水位計装元弁(H)の不具合について
2008/11/12	5号機	原子炉補機冷却海水系(B)(刻印B) コッタカップリング当たり許容値の逸脱について
2008/11/12	6号機	湿分分離器ドレンタンク(B1) ドレン水位差圧伝送器【N22-LT013B-1】上側計器入口弁のグランドリークについて
2008/11/12	6号機	タービン蒸気加減弁 カップリング締付ボルトの不良について
2008/11/13	1号機	非常用ディーゼル発電機(A) 潤滑油加熱器における端子箱の止めビスの不良について
2008/11/13	1号機	低電導度廃液系 クラッド除去装置洗浄水入口圧力指示計【12-PI209】の不具合について
2008/11/13	1号機	低電導度廃液系 クラッド除去装置(B)アキュムレータベント弁の動作不良について
2008/11/13	1号機	復水脱塩装置系 復水脱塩塔(A)樹脂入口弁 計装用圧縮空気系銅管継手部からのエアリークについて
2008/11/13	1号機	復水脱塩装置系 復水脱塩塔(A)混合用空気上部入口弁 計装用圧縮空気系銅管継ぎ手部からのエアリークについて
2008/11/13	2号機	焼却設備(荒浜側) 雑固体投入機駆動用シリンダーのエアリークについて
2008/11/13	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン 油移送ポンプ(B)用電動機ブラケット内径寸法の許容値逸脱について
2008/11/13	4号機	ディーゼル発電機燃料油系 軽油タンク(A, B)エリア排油元弁の弁棒の腐食について
2008/11/13	6号機	サービス建屋 東側エレベータの地絡の発生について
2008/11/13	6号機	低圧タービン(A)外部車室(上半)溶接部の指示模様について
2008/11/13	7号機	低圧タービン(A)(B)(C) 内部車室アキシャルキー間隙計測時の管理値逸脱について

発見日	号機	件名
2008/11/13	その他	大湊側洗濯機(C) 給水弁接続配管ねじ部の欠損について
2008/11/14	1号機	復水脱塩装置系 復水脱塩塔(J)ベント弁用電磁弁からのエアリークについて
2008/11/14	1号機	非常用ガス処理系 排ガス放射線モニタ 警報確認プッシュボタンの破損について
2008/11/14	1号機	工具センター借用 振動計の破損について
2008/11/14	3号機	高圧復水ポンプ(B)用 電動機のオイルリング『最大ねじれ』判定基準値の逸脱について
2008/11/14	3号機	「原子炉区域・タービン建屋 サンプ運転記録計」内部電池の消耗について
2008/11/14	5号機	原子炉補機冷却海水系 ポンプ(D)(刻印F) 分解部品の腐食および指示模様について
2008/11/14	6号機	高圧タービン ダイヤフラム(上半)の指示模様について
2008/11/14	6号機	湿分分離加熱器 第1段加熱器(A2)ベント弁【N22-MO-F453】手動操作切替ハンドルつけね部からの油漏れについて
2008/11/14	7号機	電動駆動原子炉給水ポンプ 油配管フランジ部の油にじみについて
2008/11/15	3号機	所内蒸気戻り系 復水器冷却水入口管ドレン弁【P21-F507】ハンドルの摩耗について
2008/11/17	1号機	グラコンおよび復水器真空ポンプ排ガス放射線モニタ【D11-Z701B】 側面設定値変更ランプの不点灯について
2008/11/17	1号機	手動弁【N36-LS012B H計器元弁、テスト弁】ステムの腐食について
2008/11/17	1号機	手動弁【N22-LT011B H/L計器元弁】ステムの腐食について
2008/11/17	1号機	手動弁【N22-LT010B H計器元弁】ステムの腐食について
2008/11/17	1号機	手動弁【N22-LS008B H/L計器元弁】ステムの腐食について
2008/11/17	1号機	手動弁【N22-LS009B L計器元弁、テスト弁】ステムの腐食について
2008/11/17	1号機	手動弁【N22-LS009B H計器元弁】ステムおよびボンネット蓋側ガスケット面の腐食について
2008/11/17	2号機	蒸気止め弁【N31-F001C】主弁座の当り不良について
2008/11/17	3号機	所内蒸気戻り系 ドレントラップ(D152)のピンホール他について
2008/11/17	3号機	タービン建屋 低電導度廃液サンプポンプ(C) ケーシングウェアリングの基準値の逸脱について
2008/11/17	3号機	復水脱塩塔(E) 散水管内の異物について
2008/11/17	4号機	原子炉区域 サンプポンプ運転記録計紙送りの不良について
2008/11/17	5号機	不活性ガス系 パージ用蒸発器蒸気入口弁【T31-F361】のシートパスについて

発見日	号機	件名
2008/11/17	5号機	水圧制御ユニット アキュームレータ窒素充填装置(B)廻り弁のシートパスについて
2008/11/17	6号機	不活性ガス系 ドライウェルベント弁空気供給ポンベ圧力の低下について
2008/11/17	7号機	燃料装荷における正常な着座高さ分布範囲からの逸脱について
2008/11/17	7号機	燃料交換機検出器の異常発生について
2008/11/18	1号機	給水再循環弁修理における放射線透過試験結果の判定基準の逸脱について
2008/11/18	1号機	温度調節弁 熱交換器 貝殻除去装置入口圧力指示計【P41-PI015C】用ダンパナの固着および詰まりについて
2008/11/18	1号機	濃縮廃液系シール水タンク サンプルング戻り弁配管継手部からのリーク発生について
2008/11/18	1号機	計装用圧縮空気系 空気圧縮機(A) 高圧段シリンダーライナ内径の許容値の逸脱について
2008/11/18	3号機	低電導度廃液系 ろ過器(A)(B) 差圧・入口温度記録計の不具合について
2008/11/18	3号機	固定子冷却水出口温度測定素子【N43-TE014/N43-TE015C】の絶縁劣化について
2008/11/18	6号機	搬出確認測定前での4Bq/cm <sup>2</sup> 以上の汚染の検出について
2008/11/18	7号機	固定子冷却水発電機 入口Yストレーナ取手の破損について
2008/11/19	1号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器 貝殻除去装置差圧発信器【P41-DPT016D H/L】受圧部保護膜の亀裂について
2008/11/19	1号機	原子炉建屋 給気隔離弁(A)の不具合について
2008/11/19	1号機	高電導度廃液系 収集ポンプ(B)室 本設照明器具の破損について
2008/11/19	3号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A) 補助油ポンプ用電動機(N21-C013A-M) 負荷側および反負荷側ブラケット内径寸法の許容値の逸脱について
2008/11/19	4号機	低電導度廃液系 収集ポンプ(B)出口逆止弁の着座不良について
2008/11/19	4号機	モーターコントロールセンタ(4SB) 配線用遮断機投入レバーの固着について
2008/11/19	5号機	非常用ガス処理系 入口隔離弁(B) 計算機の不具合について
2008/11/19	6号機	計装元弁【N36-LS019A】のシートパスについて
2008/11/20	1号機	プロセス放射線モニタ盤(H11-P600) 警報リセット押しボタンの破損について
2008/11/20	1号機	原子炉建屋 給気温度の警報発生について
2008/11/20	1号機	原子炉建屋 圧力調節弁出口側圧力指示計【P61-PI006/P61-PI008】ダンパナの詰まりについて
2008/11/20	1号機	パワーセンタ(1H)(4A) 気中遮断機の投入コイルのひび割れについて

発見日	号機	件名
2008/11/20	1号機	タービン建屋 圧力調整弁出口圧力指示計【P61-PI036】テスト弁の詰まりについて
2008/11/20	1号機	床漏えい検出表示盤 警報確認押しボタンの破損について
2008/11/20	2号機	高圧炉心スプレイ系 非常用ディーゼル発電機 制御盤警報装置テストボタンの破損について
2008/11/20	3号機	計器元弁【N71-LS028A/C】の不良について
2008/11/20	3号機	蒸気式空気抽出系(B)第2段空気入口弁【N21-F123B】弁体シート面の割れについて
2008/11/20	3号機	海水熱交換器建屋 送風機 給気エアフィルタの破れについて
2008/11/20	5号機	中央制御室 再循環フィルタ装置差圧指示計の指示不良について
2008/11/20	6号機	点検完了リリース前の退出モニタ開放について
2008/11/20	6号機	原子炉建屋(非管理区域) 南西コーナー南側壁のひび割れについて
2008/11/20	7号機	直流125V蓄電池(7A)(No.45) 参考値の逸脱について
2008/11/21	1号機	タービン建屋 圧力調整弁出口圧力指示計【P61-PI044】およびサービス建屋 圧力調整弁出口側現場圧力計【P61-PI066】テスト弁の詰まりについて
2008/11/21	2号機	常用照明分電盤(LP-2R61)(GKT-8)のトリップについて
2008/11/21	3号機	軽油タンク(A, B) 給油ライン圧力計【R43-PI087A/B】配管保護材の腐食について
2008/11/21	4号機	軽油タンク 温度指示計のスティックについて
2008/11/21	5号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(D) 軸受温度測定素子(モータ上側ガイド、モータスラスト)ケーブル被覆の擦切れについて
2008/11/21	5号機	原子炉補機冷却系 サイトグラス【FG-104】フランジ部からのリークについて
2008/11/21	5号機	原子炉補機冷却海水系 原子炉補機冷却系熱交換器出口弁【P41-F008B/D】弁箱のライニングの浮き上がりについて
2008/11/21	6号機	複合中間弁(1, 6) ケーシングフランジ締付ボルトの固着について
2008/11/21	その他	南放水口 積算線量計収納箱支柱の破損について
2008/11/22	3号機	「高圧炉心スプレイ系 ポンプモータ下部ガイド軸受温度断線」の警報発生について
2008/11/22	6号機	エリア放射線モニタ(CH31)下限警報の発生について
2008/11/23	1号機	燃料プール冷却浄化系 ろ過脱塩器(A)出口弁【G41-F010A】開表示の不良について
2008/11/23	1号機	原子炉複合建屋 非常用ディーゼル発電機(A)給気エアフィルタ室照明スイッチの破損について
2008/11/23	3号機	直流250V蓄電池(No.45) 換算値の参考値の逸脱について

発見日	号機	件名
2008/11/23	5号機	高光度航空障害灯 管制器光度の切替不良について
2008/11/24	3号機	原子炉建屋 手動二重扉「ソレノイド故障」の点灯について
2008/11/24	6号機	原子炉建屋 二重扉(外扉)の動作不良について
2008/11/24	7号機	水圧制御ユニット(HCU 30-47/10-43) アキュームレータの異常発生について
2008/11/24	7号機	タービン建屋(非管理区域) 大物搬入口壁からの雨水の染み出しについて
2008/11/25	1号機	燃料流量計用フィルタ前後圧力指示計【R43-PI093A】精度の逸脱について
2008/11/25	2号機	事務本館電源切替実施時における「計算機軽故障」警報の発生について
2008/11/25	3号機	コールド洗濯乾燥機(A) 所内蒸気戻り系蒸気トラップの不良について
2008/11/25	4号機	原子炉再循環系 給気処理装置室 非放射性スチームドレン移送系サンプポンプ(B)吐出逆止弁の動作不良について
2008/11/25	5号機	サービス建屋 化学カウンティング室空調機点検用扉パッキンの不良について
2008/11/25	6号機	原子炉冷却材浄化系 ろ過脱塩器入口自動減圧機構モータの異常の発生について
2008/11/25	7号機	第8回自動減圧系機能検査実施中における模擬信号の誤りにについて
2008/11/25	その他	原子力発電所運転状況(平成20年10月分)のデータ誤記入について
2008/11/25	その他	大湊側洗濯機(E) 給水弁接続配管ねじ部の欠損について
2008/11/26	1号機	原子炉冷却材浄化系 ポンプ出口サンプリング弁【G31-F107A】の開固着について
2008/11/26	3号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(B) モータ巻線温度検出回路の不具合について
2008/11/26	5号機	プラントバイタル静止型無停電電源装置(5A) 直流電流計の管理値の逸脱について
2008/11/26	6号機	「プロセス入出力装置軽故障」警報の発生について
2008/11/27	7号機	制御棒駆動系設備検査(その3)(K7-8-115-2C-R3)における検査成績書の記載誤り(検査年月日)について

## 6. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	1
A	1
B	2
C	54
D	323
対象外	1
総計	382