

不適合情報

2020年4月13日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉建屋南東側水密扉の開操作時、開閉機構の動作不良を確認した。当該扉を点検・修理。	2020/04/08	
2	1号機	タービン建屋地下2階(管理区域)復水器室空調機械室配管貫通部で古いタバコの空箱を発見した。当該空箱を回収。	2020/04/09	
3	4号機	非常用ディーゼル発電機非常用給気フィルタ(B)(H)点検時、中性能フィルタに破損(B:3枚、H:12枚)を確認した。当該フィルタを交換。	2020/04/08	
4	5号機	中央制御室非常用換気空調系給気フィルタ(B)点検時、中性能フィルタに破損(1枚)を確認した。当該フィルタを交換。	2020/04/09	
5	その他	大湊側補助ボイラ(4C)サンプリング装置に缶水自動減圧機構の異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。なお、リセット操作にて正常復旧済み。	2020/04/07	