

不適合情報

2020年6月19日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	海水熱交換器建屋換気空調系給気エアフィルタの15枠中5枠に破損を確認した。当該エアフィルタを交換。	2020/06/14	
2	2号機	防災監視盤にタービン建屋1階(管理区域)西側での火報の発報を確認した。直ちに現場を確認し炎や発煙がないことから感知器の動作不良による誤報と判断。当該区域の感知器を交換済み。	2020/06/12	
3	5号機	原子炉冷却材浄化系逆洗用水減圧弁出口圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2020/06/16	
4	6号機	高電導度廃液系濃縮装置加熱器蒸気入口圧力減圧弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2020/06/16	
5	7号機	原子炉建屋最上階(管理区域)での燃料洗淨前の確認時、燃料集合体上部タイプレド工に塗膜片が付着していることを確認した。当該塗膜片を回収。その際アルミテープ片があることも確認され合わせて回収済み。確認したところ容易に粉状になるものであり、燃料集合体に影響を与えるものではないことを確認した。	2020/06/16	