

不適合情報

2020年7月3日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	非常用補機冷却中間ループ系熱交換器(B)海水折返し側ベント弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/06/30	
2	6号機	サービス建屋の入退域管理装置(1台)の電源が停止したことを確認した。当該事象の原因を調査。なお、その他の入退域管理装置に異常はなく入退域管理に影響なし。	2020/06/29	
3	6号機	放射性廃棄物処理設備濃縮廃液系タンク液位記録計の電源停止および動作用ワイヤーに切れを確認した。当該記録計を点検・修理。	2020/07/01	
4	7号機	代替原子炉格納容器フィルタベント設備の配管材使用前事業者検査(溶接)計画書に機器区分の誤記を確認した。計画書を改訂し使用前事業者検査(溶接)を記録確認にて再実施。	2020/06/28	