

不適合情報

2020年7月30日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	放射性廃棄物処理設備補助建屋洗濯廃液系排水槽ポンプ運転時に異常を示す警報が発生し、排水槽ポンプ(A)逆止弁の動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2020/07/23	
2	5号機	タービン建屋換気空調系サンプリングラック流量積算計に指示固着を確認した。当該計器を交換。	2020/07/26	