

不適合情報

2020年10月12日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	放射性廃棄物処理設備高電導度廃液系バルブ・脱塩塔(A)室照明スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	2020/10/07	
2	1号機	No. 2ろ過水タンク水位計の動作不良により自動補給中の水位が上昇し、水位高の警報が発生したことを確認した。当該水位計を点検・修理。	2020/10/07	
3	1号機	ドラム缶へのモルタル充填試験のためのモルタル混練機運転時、モルタル貯蔵槽攪拌装置の定格電流値が管理値を超えていることを確認した。当該機器を点検・修理。	2020/10/06	
4	2号機	原子炉建屋排気処理装置(A)の排気フィルタ(24枚のうち4枚)に破損を確認した。当該フィルタを交換。	2020/10/07	
5	5号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(C)点検後の確認運転時、潤滑水弁に動作不良を確認した。当該弁を修理。	2020/10/06	
6	6号機	放射性廃棄物処理設備濃縮廃液系シール水タンク加熱蒸気入口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/10/06	
7	6号機	非常用ディーゼル発電機(A)ガバナ操作スイッチが引き上げ位置で保持出来ないことを確認した。当該操作スイッチを交換。なお、当該スイッチによる操作は可能であり非常用ディーゼル発電機の機能に問題なし。	2020/10/07	
8	その他	放射性廃棄物処理設備大湊側焼却設備に異常を示す警報が発生し、排ガスブロワプーリーベルト(2本)の破損を確認した。当該事象の原因を調査しベルトを交換。	2020/10/08	
9	その他	代替熱交換器車の移動時、3台のうち1台でトラクター(運転席)とトレーラ台車部が接続されていないまま前進したことによりトレーラ台車が接続部から落下し、台車脚部およびフレームを損傷させたことを確認した。当該事象の原因を調査。	2020/10/07	