

## 不適合情報

2020年10月15日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. G I グレード      0件
- 2. G II グレード     0件
- 3. G III グレード    5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	原子炉建屋排気処理装置(B)点検時、排気フィルタ(21枚のうち9枚)に破損を確認した。当該フィルタを交換。	2020/10/12	
2	5号機	使用済燃料貯蔵プール散水管入口弁(A)にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/10/08	
3	5号機	原子炉区域排気処置装置(B)点検時、排気フィルタ(24枚のうち17枚)に破損を確認した。当該フィルタを交換。	2020/10/12	
4	7号機	固体廃棄物のドラム缶移動作業において、クレーン補助ホイスでドラム缶を吊り上げ移動中に異常を示す警報が発生し、走行が停止したことを確認した。当該事象の原因を調査。	2020/10/09	
5	その他	免震重要棟ガスタービン発電機に故障を示す警報が発生したことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/10/13	