

不適合情報

2020年10月16日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	荒浜側避雷鉄塔航空障害灯(上段南東側)が点灯していないことを確認した。当該航空障害灯を交換。	2020/10/13	
2	3号機	中央制御室内の計装用圧縮空気系除湿装置出口圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2020/10/13	
3	3号機	非常用ディーゼル発電機(B)区域換気空調系ダンパー点検時、非常用送風機(A)(B)(C)の吸い込み側逆流防止ダンパーおよび外気取入風量調整用ダンパーに動作不良を確認した。当該ダンパーを交換。	2020/10/13	
4	その他	貝処理建屋電気品室東側床面およびケーブルピット内に雨水の浸入を確認した。拭き取り実施済み。当該雨水浸入箇所を調査し点検・修理。	2020/10/13	