

## 不適合情報

2021年3月18日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	高電導度廃液系濃縮装置加熱器(B)所内蒸気系入口弁の開操作時、弁蓋フランジ部から微量な凝縮水(約80cc、汚染なし)の漏えいを確認した。当該弁を点検・修理。	2021/03/11	
2	1号機	屋外荒浜側ろ過水タンクNo. 1~No. 2連絡配管のドレン管に錆による折損を確認した。当該管を交換。	2021/03/14	
3	2号機	高電導度廃液系収集ポンプ(D)出口濃縮装置側移送配管のドレン管に詰まりを確認した。当該管を点検・清掃。	2021/03/12	
4	その他	荒浜側補助ボイラー給水タンク(B)水位調整弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2021/03/11	