

不適合情報

2021年4月12日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G グレード 0件

2. G グレード 0件

3. G グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉複合建屋地下5階(管理区域)北側通路壁面の配管サポート下部に、地下水の浸入および床面の側溝に水溜まり(約400cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2021/04/07	
2	7号機	屋外に設置している復水補給水系建屋内南側外部送水ライン止め弁の遠隔操作部に、発錆および屋外からの遠隔操作ができないことを確認した。当該弁を点検・修理および遠隔操作による動作確認を実施。なお、建屋内からの弁操作は可能であり、機能への問題なし。	2021/04/05	