

## 不適合情報

2021年5月12日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	電気設備点検時、復水器連続洗浄装置ボール捕集器ピット(屋外)照明用分電盤の遮断器が動作していること、および一部照明灯の消灯を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2021/04/28	
2	6号機	主蒸気隔離弁漏洩試験設備の純水止め弁にシートバスを確認した。当該弁を点検・修理。	2021/05/09	
3	7号機	タービン建屋1階(非管理区域)南側レイダウンエリアに設置されている照明用分電盤の遮断器が動作していること、および一部照明灯の消灯を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2021/05/06	
4	7号機	原子炉建屋最上階(管理区域)の燃料取替機走行用レール周辺に、レールの錆らしき破片があることを確認した。当該破片を回収し清掃済み。当該事象の原因を調査。	2021/05/06	