

## 不適合情報

2021年6月4日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

| NO. | 号機等 | 不適合事象  | 発見日        | 備考 |
|-----|-----|--|------------|----|
| 1   | 4号機 | 非常用ディーゼル発電機(A)機関冷却水ドレン弁のハンドル固定ナットに緩みを確認したが、ナットの摩耗により増し締めできないことを確認した。当該ハンドルを点検・修理。なお、非常用ディーゼル発電機の運転に影響なし。 | 2021/05/31 |    |
| 2   | 5号機 | 中央制御室内のプラント内放送設備(拡声装置)1台に動作不良を確認した。当該装置を交換。  | 2021/06/01 |    |