

## 不適合情報

2021年6月22日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	取水口除塵装置のバー回転式およびトラベリングスクリーン操作箱の銘板が相違していることを確認した。当該銘板を修正。	2021/06/16	
2	その他	固体廃棄物処理建屋排気口粒子状物質サンプリングラックA系フィルタ交換後のA1ポンプ流量調整時、流量を定格流量に調整できないことを確認した。当該ポンプを修理。	2021/06/16	
3	その他	固体廃棄物処理建屋排気口粒子状物質サンプリングラックA系ポンプの不具合調査にともない、サンプリングポンプをA1→A2に切り替え時、流量確保ができないことを確認した。A系でのサンプリングを停止。当該ポンプを修理。なお、B系は正常でサンプリングおよび測定に問題なし。	2021/06/16	
4	その他	発電所情報(6月17日発生のがけが人の続報)の自治体への連絡において、自治体から日時の誤記があることの指摘を受けたことを確認した。連絡先に日時の訂正を連絡・依頼済み。当該事象を関係者に周知し、注意喚起を実施済み。	2021/06/18	