

不適合情報

2021年9月27日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	原子炉水採取のためサンプル外側隔離弁(電磁弁)の全開操作を行ったところ、当該弁が複数回開閉動作を繰り返し、全閉したことを確認した。調査の結果、当該弁の動作不良と想定。当該弁を交換済み。	2021/09/21	
2	6号機	サーブス建屋管理区域入退域管理所において、携行品モニタで搬出物品の測定中に異常を示す警報が発生し、測定が停止したことを確認した。モニタに使用禁止表示札を貼り付け、使用を禁止。当該モニタを点検・修理。	2021/09/20	
3	7号機	計装用圧縮空気系除湿装置電気ヒータ(B)の点検時、ヒータエレメント部絶縁碍子にひび(1箇所)、欠け(1箇所)を確認した。当該碍子を交換。	2021/09/21	
4	7号機	消防設備の点検時、タービン建屋地下中2階(管理区域)電気油圧式制御装置高圧制御油圧ユニット室の熱感知器(1台)に動作不良を確認した。当該感知器を交換。なお、室内には、この感知器の他に熱感知器(3台)、煙感知器(2台)が設置されており、火災感知機能に問題なし。	2021/09/21	
5	7号機	中央制御室において、安全系警報表示ディスプレイ装置故障の警報が発生し、一時的に監視画面が消失し、再点灯したことを確認した。当該装置のリセット操作により警報がクリアし、正常状態に復帰を確認。なお、画面消失時は他のディスプレイ装置で監視および操作可能であったため、機能に影響なし。	2021/09/22	
6	その他	安全関連パラメータ表示システム統合サーバ(1系)の回線切断操作時、2系回線に異常が発生し緊急時対策支援システムへのデータ伝送が遅延および欠落することを確認した。データ伝送記録を確認し、状態確認およびデータ遅延原因を調査。なお、1系回線が接続されている状態ではデータ伝送は正常で、緊急時対策支援システムに影響なし。	2021/09/22	