

**不適合情報**

2021年11月16日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	荒浜側洗濯設備で補助建屋雑用水を使用したにもかかわらず、積算計の指示値が変動していないことを確認した。当該積算計を点検・修理。	2021/11/10	
2	1号機	タービン建屋地下2階(管理区域)低圧復水ポンプ室(A)室の下部エリアにおいて、古いタバコのフィルター(1個)を発見した。当該フィルターを回収。当該事象の周知および管理区域内へのタバコ持込禁止の呼びかけを徹底。	2021/11/11	
3	2号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B)の冷媒吸込圧力計に指示不良を確認した。当該圧力計を点検・修理。	2021/11/11	
4	3号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(D:予備機)点検時、シャフト振れ計測値が管理値を逸脱していることを確認した。当該シャフトを修理。	2021/11/11	
5	5号機	大湊側洗濯設備洗濯機(A号機)のドラム内に、雑用水系の水が流入したことを確認した。当該洗濯機の使用を禁止し点検・修理。	2021/11/11	
6	5号機	原子炉建屋(管理区域)南西階段室(1箇所)、南東階段室(1箇所)、北東階段室(3箇所)、原子炉建屋(非管理区域)南西階段室(2箇所)、中央制御室内階段(2箇所)、タービン建屋(管理区域)北東階段室(2箇所)、東階段室(1箇所)、復水器室南西入口(1箇所)、タービン建屋(非管理区域)東階段室(3箇所)の通路誘導灯に不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2021/11/08	
7	6号機	低電導度廃液系ろ過器(B)点検前の手動逆洗作業時、2回目の工程中に異常を示す警報が発生し、自動停止したことを確認した。当該ろ過器(B)の使用を禁止し点検・修理。	2021/11/09	