

## 不適合情報

2022年1月6日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	中央制御室給気処理装置(B)点検時、フィルタ(15枚中3枚)に損傷を確認した。当該フィルタ全数(15枚)を交換。	2021/12/24	
2	1号機	補機冷却海水系通水ライン切り替え(バイパス→通常)時、原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(B)の貝殻除去装置差圧検出元弁(H)にシートバスを確認した。当該検出元弁を点検・修理。	2021/12/24	
3	2号機	高電導度廃液系濃縮装置加熱器(B)入口蒸気減圧弁に動作不良を確認した。当該減圧弁を点検・調整。	2021/12/28	
4	2号機	所内蒸気戻り系凝縮水排水装置フロートの開固着を確認した。当該凝縮水排水装置を点検・修理。	2022/01/02	
5	3号機	計装用圧縮空気系除湿装置除湿塔(A/C)の出口温度計点検において、直流抵抗値に異常を確認した。当該温度計を交換。	2021/12/23	
6	5号機	5号機緊急時対策所事故時監視サーバー(B)の記憶装置に、異常を示すランプの点灯および警報の発報を確認した。当該記憶装置を交換。なお、サーバー(A)は正常で、機能に影響なし。	2021/12/24	
7	6号機	ほう酸水注入系タンク空気配管のフラッシング時、タンク内にウエスのような浮遊物を確認した。当該浮遊物を回収し、混入原因を調査。	2021/12/28	
8	その他	屋外用ダストモニタ(No. 1)点検時、電源停止後に収集ポンプが起動しないことを確認した。調査の結果、低圧電源ユニットの故障と判明。当該ユニットを交換。なお、修理完了までモニタリングカーによる代替測定を実施。	2021/12/24	
9	その他	荒浜側焼却建屋地下1階(管理区域)南東側灰固化エリア床面の亀裂に、湧水(約400cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。亀裂箇所に堰の設置および注意喚起表示済み。不具合箇所を修理。	2021/12/30	