

## 不適合情報

2022年1月25日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	荒浜側補助建屋送風機出口温度調節弁点検後の動作確認時、弁開度制御装置に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2022/01/18	
2	1号機	サービス建屋3階(非管理区域)南側シャッター下部に腐食を確認した。雨水などの浸入なし。当該シャッターを修理。	2022/01/20	
3	その他	荒浜側焼却設備空調ユニット冷却器温度調整弁の銘板に、誤記を確認した。当該銘板を修正。	2022/01/17	