

不適合情報

2022年3月7日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	高電導度廃液系排水槽ポンプ(F)の点検時、サクシオンケース、ガイドケース、下外管に腐食を確認した。サクシオンケースを交換およびガイドケース、下外管を修理。	2022/02/25	
2	4号機	海水熱交換器建屋凍結および凝結防止分電盤の漏電遮断器点検時、原子炉補機冷却海水系計装・プロセス配管(A)(C)用ヒーター電源の漏電遮断器に、二次側端子のビス表面に通電時に接触したと思われる損傷を確認した。応急措置として予備用ヒーター電源の漏電遮断器と交換。当該事象の原因を調査し修理。	2022/02/28	
3	5号機	大湊側洗濯設備洗濯乾燥機(B)の点検時、排出側ドアシリンダーに動作不良を確認した。当該シリンダーを交換。	2022/02/24	
4	5号機	中性線サーベイメーター(1台)の点検時、測定値が判定基準値を逸脱していることを確認した。当該サーベイメーターを校正。当該機器で測定した記録の調査・影響評価を実施。	2022/03/01	
5	6号機	漏電遮断器の点検において、循環水ポンプ建屋循環水系計装配管(A)凍結防止用ヒーター電源の漏電遮断器(1台)に、動作時間管理値の逸脱および動作不良を確認した。安全措置として当該回路の電源を停止。当該漏電遮断器を交換。	2022/03/01	
6	7号機	7号機使用前事業者検査の総点検(追加確認)において、検査要領書に「追加確認項目4-4 技術基準規則条文」に不要な条文の記載および「追加確認4-5 検査対象部位確認」に検査対象外部品の記載、検査対象の記載漏れを確認した。記載が漏れていた範囲については、新たに使用前事業者検査を実施し、検査対象外の記載については影響評価にて確認。	2022/02/28	
7	その他	大湊側焼却設備プロパン気化器出口積算流量計が動作していないことを確認した。焼却設備の運転を停止。当該流量計を点検・修理。	2022/02/26	