

不適合情報

2022年3月28日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	サービス建屋コールドランドリー送風機ダンパーの点検時、コールドランドリー送風機(B)入口風量調整用ダンパーに固着を確認した。当該ダンパーを交換。	2022/03/24	
2	6号機	コントロール建屋地下1階(非管理区域)計測制御用電源盤室防火扉の耐火シートに損傷を確認した。耐火シートにより仮補修を実施。当該事象の原因を調査し修理。	2022/03/04	