

不適合情報

2022年6月28日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)凝縮器冷却水出入口差圧計隔離時、指示値が変動を繰り返すことを確認した。調査として計器元弁・均圧弁の全開・全閉操作を行ったところ、0点がマイナスにずれる指示不良を確認した。当該指示計を点検・修理。	2022/06/23	
2	7号機	監視用テレビモニタ装置の動作確認時、取水口除塵装置海側2カメラの映像消失および海側1カメラのレンズワイパー固着を確認した。当該モニタ装置を点検・修理。	2022/06/15	
3	7号機	屋外照明回路用埋設電線管の貫通部耐火処理後の現場確認において、ケーブル端子箱内のケーブル被覆に変色を確認した。当該電源回路を停止し、テーピングにて応急処置済み。なお、ケーブルの変色は火災によるものでないことを確認済み。	2022/06/17	